ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 28 de Febrero de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	AUK382

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	RETEN DE MAZA DELANTERA.

NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Enrique Zacarías
Asesor de Servicios
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Raúl Santander
Dirección de Contrataciones

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 4867

CHASIS: MMBJNK6402D001446 **MODELO:** L200 **CHAPA:** AUK382 12

KM: 248.344 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 28/02/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- RETEN DE MAZA DELANTERA.

NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Enrique Dávalos
Asesor de Servicios
Asesor de Servicios
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Abog. Raúl Santander
Dirección de Contrataciones

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 28 de Febrero de 2023

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	AUK382

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
2	CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR.
2	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA.
1	GRASA PARA RULEMAN.
5	MANO DE OBRA.

Asesor de Servicios
Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Raúl Santander
Dirección de Contrataciones

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 4867

CHASIS: MMBJNK6402D001446 MODELO: L200 CHAPA: AUK382

KM: 248.344 COLOR: BLANCO FECHA: 28/02/2023

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA SUPERIOR.
- MANO DE OBRA.
- CAMBIO DE RULEMAN DE MASA.
- MANO DE OBRA.
- GRASA PARA RULEMAN.
- MANO DE OBRA.

Asesor de Servicios
Camila Sandoval
Asesor de servicios

Ronaldo Carrera
Jefe Taller
Nipon Automotores S.A.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abog. Raúl Santander
Dirección de Contrataciones

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Formesq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL