Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº de OT: 1564

Chasis: 9BG148FH0DC465348 **Modelo:** S10 **Chapa:** EAJ191 - 952

KM: 146.661 **Color:** Blanco **Fecha:** 06/05/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Cementado de zapatas
- Cambio de fluido de dirección ATF
- Cambio de amortiguador trasero

Sr. Américo Reyes
Encargado de Ejecución de Contratos
Dpto. de Licitaciones
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Rodrigo Talavera
Coord. Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Víctor Espínola
Jefe de Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº de OT: 1564

Chasis: 9BG148FH0DC465348 **Modelo:** S10 **Chapa:** EAJ191

KM: 146.661 **Color:** Blanco **Fecha:** 06/05/2022

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Cambio de rotulas
- Cambio de cremallera de dirección
- Buje barra estabilizadora
- Buje amortiguador
- Bujes Elásticos
- Rectificación de disco de freno
- Rectificación de tambor de freno
- Muñequin de dirección

Sr. Américo Reyes
Encargado de Ejecución de Contratos
Dpto. de Licitaciones
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Rodrigo Talavera
Coord. Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Víctor Espínola
Jefe de Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Encargado del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

San Lorenzo, 6 de Mayo de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de AUTOMOTIVE S.A.I.E.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Pick - Up	S10	EAJ191

852

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	Descripción del Trabajo
4	Cambio de rotulas
1	Cambio de cremallera de dirección
2	Buje barra estabilizadora
2	Buje amortiguador
8	Bujes Elásticos
2	Rectificación de disco de freno
2	Rectificación de tambor de freno
2	Muñequin de dirección

Sr. Américo Reyes
Encargado de Ejecución de Contratos
Dpto. de Licitaciones
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Rodrigo Talavera
Coord. Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Víctor Espínola
Jefe de Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

San Lorenzo, 6 de Mayo de 2022

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de AUTOMOTIVE S.A.I.E.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Pick - Up	S1O	EAJ191

252

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	Descripción del Trabajo
4	Cementado de zapatas
2	Cambio de fluido ATF
2	Cambio de amortiguador trasero

Sr. Américo Reyes
Encargado de Ejecución de Contratos
Dpto. de Licitaciones
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Rodrigo Talavera
Coord. Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Víctor Espínola
Jefe de Taller
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Dpto. Trasporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL