**INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS**

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

N° de O.T: 81/ 2.024 Orden del Vehículo: 287

Marca- Modelo: Mitsubishi Triton Chapa: EAJ 924

Fecha: 14/11/2.024

Por el presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- Servicio de preparación y separación de área de pintura.
- Servicio de lijado y limpieza del área a pintar.
- Servicio de confección y elaboración del logo de SENACSA.
- Servicio de pintura.

.....

WILCAR S.A.
Comercio y Servicios

SENACSA
DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller