Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 28 de Diciembre de 2.022.-

Señores
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo **HYUNDAI H1 – TQ,** con chapa N° **BTP 936,** Chassis **KMJWA37HAEU655744,** el cual se detalla a continuación:

• Juego de pastilla de freno delantero	Mantenimiento correctivo
• Juego de pastilla de freno trasero	Mantenimiento correctivo
• Fluido	Mantenimiento correctivo
• Materiales auxiliares	Mantenimiento correctivo
• Filtro aceite	Mantenimiento preventivo
• 8 Aceite 15 W-40	Mantenimiento preventivo
• Filtro Aire	Mantenimiento preventivo
• Filtro Combustible	Mantenimiento preventivo
• 2 Filtro A/C Habitaculo	Mantenimiento correctivo
• 2 Super ATF	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra p/hora	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.