TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI
Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 15573525
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 20/04/2022
Fecha final vigencia 30/04/2023

NOTA DE REMISION

001 001 **0004814**

DESTINATARIO DEL SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/22

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) RUC o C.I.C.: 800137 44-5

Domicilio: Ruta Mcal. Estigarribia, km 10.5, San Lorenzo, Py.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 16/05/22 Fecha estimada de término del traslado: 15250022 16/05/22

Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372

Ciudad: Lambare Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Ruta Mcal. Estigarribia, km 10.5, San Lorenzo, Py.

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBISHI L200 / CHAPA: EAF 232

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque KMA57 336

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
1		48.1 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE
1		48.2 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		48.3 FILTRO DE ACEITE
1		48.4 FILTRO DE AIRE
8		48.9 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO
1		48.54 CAÑO FLEXIBLE DEL ESCAPE DEL MOTOR
2		49.3 RULEMÁN INT DE MASA DELANTERA
2		49.4 RULEMÁN EXT DE MASA DELANTERA
1		49.5 BRAZO Z DE DIRECCIÓN
2		49.6 MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN C/U
1		49.7 BRAZO PITMAN
1		49.8 MANCHÓN DE DIRECCIÓN
1		49.10 REPARACION DE SINFÍN
1		49.11 REPARACIÓN DE COLUMNA DE DIRECCION
1		49.16 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN
4		50.5 BUJE BARRA ESTABILIZADORA
4		50.8 BUJES DE ELASTICO C/U
1		50.13 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN GENERAL DE SUSPENSIÓN
1		52.3 KIT PASTILLA DE FRENO
2		52.8 CILINDRO DE FRENO TRASERO -(10)
2		52.9 TAMBOR DE FRENO C/U
4		52.12 FIBRA DE FRENO TRASERO C/U
2		52.13 CABO DE FRENO C/U
1		52.14 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN GENERAL DE FRENO

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller
IPTA
Ismael Mora

RECEPCIÓN DEL SERVICIO Firma: Aclaración: RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 4801-5400.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA