TETÃ VERU MOHENDAPY HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 1777/2021
*Fecha de Emisión 08/10/2021 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | GILCO PAR S.R.L | RUC | 80009240-6 |
| DIRECCION | AVDA. EUSEBIO AYALA 2963 | | |
| TELEFONO / E-MAIL | (021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com | | |

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 169/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 361157 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | LP-12006-20-186689 |
| MODALIDAD | Licitación Pública Nacional | | |

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MODELO: ISUZU DMAX CHAPA: BZH411 LOGO: 170. | UNIDAD | ---------- | 702.752 | 702.752 |

RECIBIDO 13/10/2021 09:07 Hs.

| TOTAL | 702.752 |
|---|---|

SON GUARANÍES: SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

OBSERVACION: SIME N° 64609/21 - 94411/21 - NOTA DE PRESUPUESTO N° 0012577 - PROV. MH/DA/SG DEL 17/09/21 - PROV. MH/DA/CRA N° 1157/21 - NOTA SSEAF/DA N° 49/21 - PROV. MH/DA/SG DE 20/07/21 - PROV. MH/DA/CRA N° 855/21 - PROV. DT N° 50/21 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 240/21.-

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH | Lic. Alan Javier Pavón Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH | D. Sergio Caballero Jefe de Procesos Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH | ABOG. ANDRÉS SOFIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación | |

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. de Transporte

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
## COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
## FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 14 / 10 / 2021

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| LOGO | 170 |
| PLACA Nº | BHZ411 |
| MARCA | ISUZU |
| MODELO | DMAX |
| MOTOR | NJ9326 |
| CHASIS | MPATFS86JGT002447 |

### ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | / | | | LLAVE DE RUEDAS | / | | |
| ESPEJOS | / | | | ANTENA | / | | |
| RADIO | / | | | GATO | / | | |
| BATERIA | / | | | TAPETES | / | | |
| RUEDA DE AUXILIO | / | | | AIRE ACOND | / | | |
| EXTINTOR | / | | | HERRAMIENTAS | | | |
| ENCENDEDOR | / | | | | | | |
| JUEGO DE LLAVES | / | | | | | | |
| CONTROL DE ALARMA | / | | | | | | |

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER




NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 48220

OBS. _____

| ENTREGÓ POR MH | RECIBIÓ POR EL TALLER |
|---|---|
| Juan Carlos Bordón V. | MARIO CUBILS |
| Mecánico | Jefe de Taller |
| Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. | Gilco Par S.R.L. |
| Ministerio de Hacienda | |
| FIRMA | FIRMA |
| ACLARACIÓN | ACLARACIÓN |
| FECHA Y HORA 14/10/2021 | FECHA Y HORA 14-10-2021 |

### SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | / | | | LLAVE DE RUEDAS | / | | |
| ESPEJOS | / | | | ANTENA | / | | |
| RADIO | / | | | GATO | / | | |
| BATERIA | / | | | TAPETES | / | | |
| RUEDA DE AUXILIO | / | | | AIRE ACOND | / | | |
| EXTINTOR | / | | | HERRAMIENTAS | | | |
| ENCENDEDOR | / | | | | | | |
| JUEGO DE LLAVES | / | | | | | | |
| CONTROL DE ALARMA | / | | | | | | |

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER




NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 48225

OBS. _____

| RETIRADO POR MH | ENTREGADO POR EL TALLER |
|---|---|
| Juan Carlos Bordón V. | MARIO CUBILS |
| Mecánico | Jefe de Taller |
| Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. | Gilco Par S.R.L. |
| Ministerio de Hacienda | |
| FIRMA | FIRMA |
| ACLARACIÓN | ACLARACIÓN |
| FECHA Y HORA 15-10-2021 | FECHA Y HORA 15-10-2021 |

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

## COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
### DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

**INFORME TECNICO Nº** 96

FECHA : 18 | 10 | 2021

| | |
|---|---|
| ORDEN DE SERVICIO Nº | 1777 |
| EMPRESA PROVEEDORA | TALLER GILCOPAR |
| LOGO | 170 CHAPA R.U.A BZH411 |
| MARCA | ISUZU - DMAX |
| DEPENDENCIA A CARGO | DIRECCION ADMINISTRATIVA (SSEAF) |

**INFORME**

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

**TECNICO MECANICO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A.-D.A.
Ministerio de Hacienda

**ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G.
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

**Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN MARIA CÉSPEDES BOCADO
JEFA DPTO. TRANSPORTE
Dpto. de Transporte

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte