7 (siete)

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 799/2020
Fecha de Emisión 09/03/2020 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2863		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	222/2020
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas ISUZU DMAX - CHAPA BZH448 - LOGO 172	UNIDAD	----------	3.761.031	3.761.031

RECIBIDO
Por:
Firma:
Fecha: 9 MAR 2020 Hora:

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

TOTAL	3.761.031

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO.-

OBSERVACION: SIME N° 12023/2020- SIME N° 12471/2020- N.P N° 0008245- MEMO SNC N° 83/2020- PROV.MH/DA/CRA N° 188/2020- NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 045/2020

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
	Lic. Cesar del Barrientos Tercer Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC / M.H.			

TETA VIRU MOMBYKYRY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 798/2020
Fecha de Emisión 09/03/2020 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L.	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	222/2020
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Cant	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - Segun Especificaciones Tecnicas ISUZU DMAX - CHAPA BZH448 - LOGO 172	UNIDAD	----------	6.177.418	6.177.418

RECIBIDO
Por: Jhon Fariña
Firma:
Fecha: 11 MAR 2020 Hora: 9:52

GILCO PAR S.R.L.
RUC. 80009240-6

TOTAL	6.177.418

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 12023/2020- SIME N° 12473/2020- N.P N° 0008249- MEMO SNC N° 83/2020- PROV.MH/DA/CRA N° 188/2020- NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 045/2020

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
	Lic. Gerardo Barrientos Tercer Analista Dpto. de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Ricardo Caballero	ABOG. Andres Soria	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moteñondeha Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 16 / 03 / 2020

CARACTERISTICAS

LOGO	172
PLACA Nº	BZH448
MARCA	ISUZU
MODELO	DMAX
MOTOR	NJ9322
CHASIS	MPATFS86JGT002451

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	√			LLAVE DE RUEDAS	√		
ESPEJOS	√			ANTENA	√		
RADIO	√			GATO	√		
BATERIA	√			TAPETES	√		
RUEDA DE AUXILIO	√			AIRE ACOND	√		
EXTINTOR	√			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	√						
JUEGO DE LLAVES	√						
CONTROL DE ALARMA	√						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 176830

OBS. _____

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	√			LLAVE DE RUEDAS	√		
ESPEJOS	√			ANTENA	√		
RADIO	√			GATO	√		
BATERIA	√			TAPETES	√		
RUEDA DE AUXILIO	√			AIRE ACOND	√		
EXTINTOR	√			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	√						
JUEGO DE LLAVES	√						
CONTROL DE ALARMA	√						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 176890

OBS. _____

ENTREGO POR MH	RECIBIO POR EL TALLER	RETIRADO POR MH	ENTREGADO POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda		Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN Raul Ramos	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN Raul Ramos
FECHA Y HORA 16/03/2020 07:30h.	FECHA Y HORA	FECHA Y HORA 18/03/2020	FECHA Y HORA

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº 30

FECHA : 28 / 04 / 2020

ORDEN DE SERVICIO Nº	799		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCO PAR		
LOGO	172	CHAPA R.U.A	BZH448
MARCA	ISUZU - DMAX		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA (SERV NAC CATASTRO)		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G. Encargado Parque Cerrado Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN RUBÉN CÉSPEDES BOGADO JEFE INTERINO DPTO. TRANSPORTE

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS R.A. Dpto. de Transporte

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago

COPIA : Dpto. de Transporte

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº 29

FECHA : 28 / 04 / 2020

ORDEN DE SERVICIO Nº	798		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCO PAR		
LOGO	172	CHAPA R.U.A	BZH448
MARCA	ISUZU - DMAX		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA (SERV NAC CATASTRO)		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G. Encargado Parque Cerrado Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN RUBÉN CESPEDES BOGADO JEFE INTERINO DPTO. TRANSPORTE

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS JEFE DPTO. de Transporte

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago

COPIA : Dpto. de Transporte