TETÃ VIRU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1784/2021
Fecha de Emisión 13/10/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	571/2021, 594/2021
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MODELO: ISUZU NPR CHAPA: BHR588 LOGO: 144.	UNIDAD	----------	3.819.731	3.819.731
		TOTAL				3.819.731

RECIBIDO
Por: José Penayo
Firma:
Fecha: 13/10/21 Hora: 15:15

GILCO PAR S.R.L.
80009240-6

SON GUARANÍES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO.-

OBSERVACION: SIME N° 87929/21 - NOTA DE PRESUPUESTO N° 0012318 - PROV. MH/DA/CRA N° 1040/21 - PROV. MH/DA/SG N° 430/21 - PROV. MH/DA/CRA N° 1040/21 - DT/PC N° 16/21 - PROV. DT N° 48/21 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 222/21 - MEMO DP N° 259/21 - PROV. DPL N° 230/21 - MEMO DP N° 278/21 - PROV. DPL N° 238/21- COMPLENTO DE LA OS N° 1785-21

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	[illegible] Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Técnica Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. Transporte

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 18/10/2021

CARACTERISTICAS

LOGO	144
PLACA Nº	BHR588
MARCA	ISUZU
MODELO	CAMION
MOTOR	929750
CHASIS	JAANPR71KC7100053

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



KILOMETRAJE: 35856

NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

OBS. _____

ENTREGO POR MH
Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
FIRMA
Dpto. Transporte C.R.A. D.A.
ACLARACIÓN
Ministerio de Hacienda
FECHA Y HORA 18/10/2021

RECIBIÓ POR EL TALLER
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.
FIRMA
ACLARACIÓN
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6
FECHA Y HORA 18-10-2021

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND			
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



KILOMETRAJE: 35800

NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

OBS. _____

RETIRADO POR MH
Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
FIRMA
Dpto. Transporte C.R.A. D.A.
ACLARACIÓN
Ministerio de Hacienda
FECHA Y HORA 20/10/2021

ENTREGADO POR EL TALLER
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.
FIRMA
ACLARACIÓN
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6
FECHA Y HORA 20-10-2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moñenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº 99

FECHA :	20	10	2021

ORDEN DE SERVICIO Nº	1784		
EMPRESA PROVEEDORA	TALER GILCOPAR		
LOGO	144	CHAPA R.U.A	BHR588
MARCA	ISUZU		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

Juan Carlos Bordon V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A.-D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

Gerardo Ocampo G.
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte