TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA

# MINISTERIO DE HACIENDA
## ORDEN DE SERVICIO 2060/2021
*Fecha de Emisión 27/12/2021 - ORIGINAL*

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | GILCO PAR S.R.L | RUC | 80009240-6 |
| DIRECCION | AVDA. EUSEBIO AYALA 2963 | | |
| TELEFONO / E-MAIL | (021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com | | |

**Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOLICITANTE | MINISTERIO DE HACIENDA | CDP | 638/2021 |
| LUGAR DE ENTREGA | MINISTERIO DE HACIENDA | PAC | 361157 |
| PLAZO DE ENTREGA | | CC | AC-12006-21-41955 |
| MODALIDAD | Licitación Pública Nacional | | |

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

| Cant. | Cant. (Letras) | Descripción del/los Bienes y/o Servicios | Unid. Medida | Presentación | valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MARCA: ISUZU MODELO: DMAX CHAPA: BZH493 LOGO: 164. | UNIDAD | ---------- | 11.502.548 | 11.502.548 |

Recibido 28/12/2021

| TOTAL | 11.502.548 |
|---|---|

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 120346/21 - PROV. MH/DA/SG N° 854/21 - NOTA DE PRESUPUESTO N° 0013346 - PROV. MH/DA/CRA N° 1542/21 - NOTA DT/PC N° 23/21 - PROV. DT N° 58/21 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 319/21 - MEMO DP N° 370/21 - PROV DPL N° 288/21.-

| ELABORADO POR | REVISADO POR | DPTO. PROCESOS UOC | COORDINACION U.O.C. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. Procesos - UOC - MH | | | ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Unidad Operativa de Contratación | |

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 28/12/2021

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| LOGO | 164 |
| PLACA Nº | BZH493 |
| MARCA | ISUZU |
| MODELO | DMAX |
| MOTOR | NH9472 |
| CHASIS | MPATFS86JGT002279 |

## ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | ✓ | | | LLAVE DE RUEDAS | ✓ | | |
| ESPEJOS | ✓ | | | ANTENA | ✓ | | |
| RADIO | ✓ | | | GATO | ✓ | | |
| BATERIA | ✓ | | | TAPETES | ✓ | | |
| RUEDA DE AUXILIO | ✓ | | | AIRE ACOND | ✓ | | |
| EXTINTOR | ✓ | | | HERRAMIENTAS | | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | | | | | |
| JUEGO DE LLAVES | ✓ | | | | | | |
| CONTROL DE ALARMA | ✓ | | | | | | |

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



KILOMETRAJE 181670

NIVEL DE COMBUSTIBLE

MARCAR CON X

OBS. _____

ENTREGO POR MH

Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN _____

FIRMA _____

FECHA Y HORA 28/12/2021

RECIBIÓ POR EL TALLER

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

ACLARACIÓN _____

FIRMA _____

FECHA Y HORA 28-12-2021

## SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

| CONCEPTO | SI | NO | N/C | CONCEPTO | SI | NO | N/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIADORES | ✓ | | | LLAVE DE RUEDAS | ✓ | | |
| ESPEJOS | ✓ | | | ANTENA | ✓ | | |
| RADIO | ✓ | | | GATO | ✓ | | |
| BATERIA | ✓ | | | TAPETES | ✓ | | |
| RUEDA DE AUXILIO | ✓ | | | AIRE ACOND | ✓ | | |
| EXTINTOR | ✓ | | | HERRAMIENTAS | | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | | | | | |
| JUEGO DE LLAVES | ✓ | | | | | | |
| CONTROL DE ALARMA | ✓ | | | | | | |

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



KILOMETRAJE 181690

NIVEL DE COMBUSTIBLE

MARCAR CON X

OBS. _____

RETIRADO POR MH

Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN _____

FIRMA _____

FECHA Y HORA 07/01/2022

ENTREGADO POR EL TALLER

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

ACLARACIÓN _____

FIRMA _____

FECHA Y HORA 07-01-2022

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**Dirección Administrativa**

## COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

### DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

## INFORME TECNICO Nº 02

FECHA : 31 / 01 / 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORDEN DE SERVICIO Nº | 2060 | | |
| EMPRESA PROVEEDORA | TALER GILCOPAR | | |
| LOGO | 164 | CHAPA R.U.A | BZH493 |
| MARCA | ISUZU -DMAX | | |
| DEPENDENCIA A CARGO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | | |

**INFORME**

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

**TECNICO MECANICO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

**ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G. Encargado Parque Cerrado Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

**Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO**

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte