TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1857/2020
Fecha de Emisión 16/11/2020 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	500/2020
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MARCA: MITSUBISHI - MODELO: L200 - CHAPA: N° BAN669 - LOGO: N° 53.	UNIDAD	----------	3.766.868	3.766.868

Acuse de recibido en el Taller Gilcopar en fecha 17/11/2020 a las 09:27 horas s/correo electrónico.

TOTAL	3.766.868

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 80501/2020 - NOTA DE PRESUPUESTO N° 0010606 - NOTA DT/PC N° 40 - PROV. DT N° 45/2020 - PROV. MH/DA/CRA N° 1000/2020 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 199/2020 - .

LIC. MARÍA LIZ PIRIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA TPETTAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. ROMINA CABALLERO	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moroneondeha Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 23 / 11 / 2020

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCION ADMINISTRATIVA · COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS · Dpto. de Transporte · RUBEN CESPEDES BOGADO · JEFE INTERINO · DPTO. TRANSPORTE

CARACTERISTICAS	
LOGO	53
PLACA Nº	BAN669
MARCA	MITSUBISHI
MODELO	L200
MOTOR	
CHASIS	93XJNK3407C646681

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 107756

OBS. _____

ENTREGÓ POR MH

Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A.-D.A.
Ministerio de Hacienda

FIRMA _____
ACLARACIÓN _____
FECHA Y HORA 23/11/2020

RECIBIÓ POR EL TALLER

FIRMA _____
ACLARACIÓN MARIO CIBILS
FECHA Y HORA Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 107750

OBS. _____

RETIRADO POR MH

Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A.-D.A.
Ministerio de Hacienda

FIRMA _____
ACLARACIÓN _____
FECHA Y HORA 26/11/2020

ENTREGADO POR EL TALLER

FIRMA _____
ACLARACIÓN MARIO CIBILS
FECHA Y HORA Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moñonondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº 110

FECHA : 07 | 12 | 2020

ORDEN DE SERVICIO Nº	1857		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCOPAR		
LOGO	53	CHAPA R.U.A	BAN669
MARCA	MITSUBISHI – L200		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G. Encargado Parque Cerrado Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION ADMINISTRATIVA COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA Dpto. de Transporte

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago

COPIA : Dpto. de Transporte