TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1187/2021
Fecha de Emisión 06/07/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	310/2021
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Hacienda	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas MAHINDRA GOA PICK UP - CHAPA EAF 307 - LOGO 123.	UNIDAD	----------	8.369.701	8.369.701

RECIBIDO
Por: Raul Ronda
Firma:
Fecha: 09/07/21 Hora 05:30

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

TOTAL	8.369.701

SON GUARANÍES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UNO.-

OBSERVACION: SIME N° 24634 y 39776-2021_MEMO MH/SSEAF/UDM N° 50/2021_PROV. MH/DA/SG DE FECHA 9/4/2021_PROV.MH/DA/CRA N°398/2021_NOTA DE PRESUPUESTO N° 0011764_PROV. MH/DA/SG DE FECHA 17/5/2021_PROV. MH/DA/CRA N° 586/2021_PROV. DT N° 35/2021_NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 115/2021_PROV MH/DA/CUOC/DPL DE FECHA 10/6/2021.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ECON. GLORIA DENIS Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Dominga Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Coordinación Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dpto. de Transporte

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Tijedes

JUAN CESPEDES BOCADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 12 / 07 / 2021

CARACTERISTICAS

LOGO	123
PLACA Nº	EAF307
MARCA	MAHINDRA
MODELO	
MOTOR	BK94K14057
CHASIS	MA1TZ4BKLA2027221

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 109050

OBS. _____

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE 109060

OBS. _____

ENTREGÓ POR MH	RECIBIÓ POR EL TALLER	RETIRADO POR MH	ENTREGADO POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 12/07/2021	FECHA Y HORA 12-07-2021	FECHA Y HORA 16/07/2021	FECHA Y HORA 16-07-2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº 68

FECHA : 19 | 07 | 2021

ORDEN DE SERVICIO Nº	1187		
EMPRESA PROVEEDORA	TALER GILCOPAR		
LOGO	123	CHAPA R.U.A	EAF307
MARCA	MAHINDRA		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA (UDM)		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN Gerardo Ocampo G.
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN RUBEN CESPEDES BOGADO
JEFE INTERINO
DPTO. TRANSPORTE

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte