Municipalidad de Loma Grande

Padre Ángel Rosa Cárdenas Telef: 0213283575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Loma Grande, 30 de setiembre de 2019

Abog. **Pablo Zeitz Ortiz**
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Presente.

Ref.: Comunicación de Llamado CD Nº 11/2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio donde corresponda con el objeto de comunicar el llamado por Contratación Directa Nº 11/2019 "CONSTRUCCION DE UN TINGLADO DENTRO DEL COLEGIO NACIONAL LOMA GRANDE " **IDN° 370590. EL precio referencial asciende a la suma de G. 162.015.469** (Ciento sesenta y dos millones quince mil cuatrocientos sesenta y nueve)

Atentamente.-

Se adjunta Informe Técnico de la INTN.

Municipalidad de Loma Grande · U.O.C.

LOURDES GIMENEZ
Responsable UOC

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO

DINS-A Nº: 0058 /2019	**Entrada Nº:** 221098 /2019	**Dpto. Ejecutor:** Inspección de Instalaciones - ONI

Solicitante:	Municipalidad de Loma Grande
Dirección:	Padre Angel Rosa Cárdenas – Loma Grande
Fecha de recepción: 30/9/2019	**Fecha de ejecución:** 30/9/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Interpretación de planos. / Proyecto de Tinglado dentro del Colegio Nacional Loma Grande.

MÉTODO/S UTILIZADO/S

PRO-N-06 Inspección de Accesibilidad y según Normas de Accesibilidad al Medio Físico

DATOS DEL PLANO

Ubicación:	S/D
Propietario:	S/D
Domicilio:	S/D
Profesional:	S/D
Domicilio:	S/D
Cta. Cte. Ctral:	S/D
Sup. Construida:	S/D
Sup. Terreno:	S/D
Sup. a ampliar:	S/D

ABREVIATURAS

Cta: Cuenta
Cte: Corriente
Ctral: Catastral
Sup: Superficie
S/D: Sin datos

En referencia al plano recibido según Nota **Nº Entrada INTN (ME): 1356/2019** donde menciona el Proyecto de Obra "**Proyecto de Tinglado dentro del Colegio Nacional Loma Grande**", se informa que la obra **NO ES APLICABLE** a las Normas de Accesibilidad al Medio Físico.

NOTAS

- Este informe sólo puede ser reproducido en forma parcial o completa con autorización expresa del Departamento del Organismo.
- El resultado obtenido se refiere exclusivamente al plano evaluado y suministrado por el solicitante.

Ing. Mario Isidro Rojas
INTN

Ing. Laura Salinas
DINS - ONI
INTN

Profesional Técnico Ing. María Isabel Rojas INTN	ORGANISMO NACIONAL DE INSPECCIÓN I.N.T.N.	Jefe/a de Departamento Ing. Cantra Salinas DIMS - INTN

Fin del informe.

Fecha de informe: 30/9/2019