

## Consultas Realizadas

# Licitación 381273 - Adquisición de Repuestos para el Sistema de Protección de Equipos de las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta

### Consulta 1 - Fotos placas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
Para los ítems 5,6 y 7,8 solicitamos por favor nos envíen fotos de las placas de identificación de los descargadores para los cuales se requieren estos repuestos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2020
Se han adjuntado las fotos de las placas solicitadas.		