

Cada día, más seguro.

OFERTA REFERENCIAL PARA COBERTURA DE SEGURO DE LOS BIENES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 2024

ITEM	BIENES ASEGURADOS	TIPO DE COBERTURA	SUMA SEGUADA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	EDIFICIO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO (AGPE) Seguro contra todo riesgo para edificio y su contenido, con Cta. Cte. Ctral. N° 1004690500000 y 1004692600000 ubicado sobre la calle Juan B. Alberdi N° 972 casi Manduvirá de la Ciudad de Asunción.	Cobertura: por daños y/o pérdidas por causa de robo y/o hurto, impacto de vehículos terrestres, caída de aeronaves y/o sus partes, incendio por tumulto o alboroto popular y/o huelgas, ignición, rayo, cortocircuito, explosión (interno o externo), daños por alta y baja de tensión eléctrica, daños ocasionados por efecto de la naturaleza; huracán, vendaval, ciclón o tornado, inundación, daños materiales; rotura y/o rajadura de vidrios y cristales. Valor de edificio: 1.503.055.000.- Valor total del contenido del edificio: 2.641.518.596.- Valor de cristales del edificio: 50.000.000.-	GS. 4.194.573.596	12 MESES	700.674	8.408.088

Son Guaraníes: Ocho millones cuatrocientos ocho mil ochenta y ocho - IVA Incluido

Coberturas requeridas

Ítem 1; Edificio de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)

Seguro contra todo riesgo para edificio de la AGPE y su contenido, con Cta. Cte. Ctral. N° 10-0469-05 y 10-0469-26, ubicado sobre la calle Juan B. Alberdi N° 972 casi Manduvirá de la Ciudad de Asunción, el mismo es utilizado para oficinas administrativas, que cuenta con una Sala de Data Center con servidores y equipos informáticos, Acondicionador de Aire de Precisión, Motor Generador Eléctrico, marca Cummins, diésel modelo X3 G-1-33 de 100KVA. Proyector multimedios marca beng, Sistema de detección y extinción de incendio, alarma, sistema de telefonía IP, sistema de video con cámaras de vigilancia. El edificio tiene una superficie total construida de 1.609,45 m2, con techo de chapa de zing, fachada con vidrios verticales, con puertas de vidrio, cielo raso de madera terciada, la estructura portante está compuesta por elementos de hormigón armado, pisos de granito, la mampostería de elevación es de ladrillo con revoque, enduido y pintura látex acrílico, las divisorias internas de las diferentes dependencias están conformadas por mamparas de eucatex con ventanas de vidrios.



Félix Gómez García
Gerente Técnico
El Productor S.A. de Seguros