




FISURAS EN LAS PAREDES



ABERTURAS DAÑADAS



PISOS DAÑADOS



*Lucio Ayala Brites*  
**Lucio Ayala Brites**  
Arquitecto  
Pat. N° 5.893

ESCUELA BÁSICA N° 4.264 "VIRGEN DE FÁTIMA"  
Asentamiento Candido Benítez  
Distrito de Dr. Cecilio Báez

REPARACIÓN DE AULAS

PROYECTO

FOTOS DEL AULA A REPARAR