

ANEXO 3

Porcentaje de incidencia utilizada contrato N° 12/22

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

86	Provisión y cambio fusible 3,10 x 38 – 500 Vz – 120KA – 6 AMP																															0	0.0	%			
87	Mano de obra provisión y cambio fusible 3,10 x 38 – 500 Vz – 120KA – 6 AMP																															0	0.0	%			
88	Provisión y cambio interfaz controlador UC-400																															0	0.0	%			
89	Mano de obra provisión y cambio interfaz controlador UC-400																															0	0.0	%			
	Mantenimiento Preventivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's) del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero																																				
90	Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa				1					1				1							1										6	20.0	%				
91	Limpieza de serpentinas				1					1				1							1										6	20.0	%				
92	Control del termostato y la válvula de tres vías				1					1				1							1										6	20.0	%				
93	Medición de carga eléctrica del motor ventilador				1					1				1							1										6	20.0	%				
94	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.				1					1				1							1										6	20.0	%				
95	Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación.				1					1				1							1										6	20.0	%				
96	Revisión del sistema de drenaje				1					1				1							1										6	20.0	%				
97	Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación				1					1				1							1										6	20.0	%				
98	Limpieza general de los equipos				1					1				1							1										6	20.0	%				
99	Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire				1					1				1							1										6	20.0	%				
	Mantenimiento Correctivo de Unidades Manejadoras de Aire (UMA's) del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero																																				
100	Provisión y cambio de Trasformador de 220-240 volt.																				2										1				3	10.0	%
101	Mano de obra provisión y cambio de Trasformador de 220-240 volt.																				2										1				3	10.0	%
102	Provisión y cambio de Contactores								#												2										1				16	53.3	%
103	Mano de obra provisión y cambio de Contactores								#												2										1				16	53.3	%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Mantenimiento Preventivo de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento del Agua del Juzgado de 1ra Instancia de Capitán Bado																															
257	Limpieza del tanque de agua fría					1				1				1						1									6	20.0	%	
258	Verificación del estado físico de los aislamientos y pintura					1				1				1						1										6	20.0	%
259	Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.					1				1				1						1										6	20.0	%
260	Control de Flow Switch.					1				1				1						1										6	20.0	%
	Mantenimiento Reparador de Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento del Agua del Juzgado de 1ra Instancia de Capitán Bado																															
261	Provisión y cambio de Filtro de Agua																													0	0.0	%
262	Mano de obra de provisión y cambio de Filtro de Agua																													0	0.0	%
263	Provisión y cambio de Boyas de Agua																													0	0.0	%
264	Mano de obra de provisión y cambio de Boyas de Agua																													0	0.0	%
265	Provisión y cambio de Flow Switch																													0	0.0	%
266	Mano de obra de provisión y cambio de Flow Switch																													0	0.0	%
267	Provisión y cambio de Válvula esférica																													0	0.0	%
268	Mano de obra provisión y cambio de Válvula esférica																													0	0.0	%
269	Provisión y cambio de Válvula de retención																													0	0.0	%
270	Mano de obra provisión y cambio de Válvula de retención																													0	0.0	%
271	Mano de obra por Servicio de Pintura Aislante Anticorrosiva																													0	0.0	%
	Mantenimiento Preventivo de Extractores de Aire del Juzgado de 1ra Instancia de Capitán Bado																															
272	Medición de la carga eléctrica del motor					1				1				1						1										6	20.0	%
273	Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación					1				1				1						1										6	20.0	%
274	Verificación y balanceo de las aspas del ventilador					1				1				1						1										6	20.0	%

[illegible]

[illegible]

318	Capacitores																																0	0.0	%		
319	Mano de Obra por cambio de Capacitores																																0	0.0	%		
320	Placa Electrónica																																0	0.0	%		
321	Mano de Obra por cambio de Placa Electrónica																																0	0.0	%		
322	Compresor de 24.000 BTU																																0	0.0	%		
323	Mano de Obra por cambio de Compresor de 24.000 BTU																																0	0.0	%		
	Mantenimiento Preventivo de Equipos Split del Juzgado de Paz de Karapa'i																																				
324	Limpieza de filtros de aire											1		1					1														3	10.0	%		
325	Revisión de pérdidas de refrigerante											1		1					1														3	10.0	%		
326	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor											1		1					1														3	10.0	%		
327	Limpieza de bandeja de condensado.											1		1					1														3	10.0	%		
328	Revisión del sistema de drenaje											1		1					1														3	10.0	%		
329	Revisión del estado de los rodamientos											1		1					1														3	10.0	%		
330	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador											1		1					1														3	10.0	%		
331	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra																																3	10.0	%		
332	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre											1		1					1														3	10.0	%		
333	Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.											1		1					1														3	10.0	%		
	Mantenimiento Correctivo de Equipos Split del Juzgado de Paz de Karapa'i																																				
334	Gas Refrigerante por Kg																																0	0.0	%		
335	Mano de Obra por Reparación de Fuga de gas refrigerante y Carga de Gas																																0	0.0	%		
336	Filtro de Secador																																0	0.0	%		
337	Mano de Obra por cambio de Filtro de Secador																																0	0.0	%		
338	Motor del Ventilador del Condensador																																0	0.0	%		
339	Mano de Obra por cambio del motor del Ventilador del condensador																																0	0.0	%		
340	Motor de Ventilador del Evaporador																																0	0.0	%		
341	Mano de Obra por cambio de Motor de Ventilador del Evaporador																																0	0.0	%		
342	Aleta del condensador																																0	0.0	%		

[illegible]

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ Y PENAL DE GARANTÍASDE BELLA VISTA.

	Mantenimiento Preventivo de Equipos Split del Juzgado de Paz de Bella Vista																														
1	Limpieza de filtros de aire			1							1		1					1										5	16.7	%	
2	Revisión de pérdidas de refrigerante			1							1		1					1											5	16.7	%
3	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor			1							1		1					1											5	16.7	%
4	Limpieza de bandeja de condensado.			1							1		1					1											5	16.7	%
5	Revisión del sistema de drenaje			1							1		1					1											5	16.7	%
6	Revisión del estado de los rodamientos			1							1		1					1											5	16.7	%
7	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador			1							1		1					1											5	16.7	%
8	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra			1							1		1					1											5	16.7	%
9	Verificación del estado físico del aislamiento de las cañerías de cobre			1							1		1					1											5	16.7	%

[illegible]

[illegible]

[illegible]