


## REPARACION DE UN BLOQUE DE AULA ESC. N° 75 CNEL VICENTE MONGELOS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cartel de Obra	UN	1
2	Ladrillo de 15 cm una cara visto Galeria	M2	40
3	Demolicion de Pizo	M2	30
4	Sacar Puertas	UN	1
5	Pilar	MI	6,9
6	Aislacion - Horizontal	MI	9,5
7	Revoque de Manposteria	M2	133
8	Contrapiso de Cascote	M2	60
9	Piso Baldoza	M2	88,75
10	Retiro de Tejas y Tejuelones nuevos c/recuperacion del 50% De maderamen existente	M2	45,5
10.1	Colocacion de tejas con tejuelones nuevos	M2	63,5
11	Abertura		
11.1	Puerta metalica	Unidad	1
12	Pintura		
12.1	Interior Latex	M2	133
12.2	Pilares vistos con antimoho incoloro	M2	7,36
12.3	de abertura metalica con pintura sintetica	UN	1
12.4	Ladrillos vistos con barniz incoloro	M2	40
12.5	de puerta metalica con pintura sintetica	UN	1
13	Vidrios dobles	M2	10,32
14	Capitel de Pilares	UN	2
15	Alimentacion de circuitos de luces	Boca	4
15.1	Alimentacion de circuitos de tomas	Boca	4
15.2	Artefactos flourecentes de 1x40 w Led	Boca	4
16	Ventilador de techo de 56 con motor pesado	UN	2
17	Caminero de H°	M2	20,4
18	Limpieza Final	GL	1

  
**LAS PEREIRA O.**  
 Ingeniero Civil  
 Reg # 1288