



<div data-bbox="181 113 341 184" data-label="Text">ANDE</div> <div data-bbox="181 197 341 231" data-label="Text"></div>	<div data-bbox="506 113 1078 264" data-label="Section-Header"> <p>ESPECIFICACION TÉCNICA DRH - SO N° 005 - 02</p> </div>	<div data-bbox="1240 100 1403 218" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1289 222 1360 273" data-label="Text"> <p>HOJA 1 de 3</p> </div>
<div data-bbox="402 327 1188 365" data-label="Section-Header"> <p>CASCO DE SEGURIDAD PARA VISITANTE</p> </div>		

LOGOTIPO:




CASCO – PARTES PRINCIPALES (Figura 1)



CASCO – VISTA LATERAL (Figura 2)

<div data-bbox="263 1869 516 1896" data-label="Text"> <p>PREPARADO POR :</p> </div> <div data-bbox="240 1969 539 1982" data-label="Text"> <p>_____</p> </div>	<div data-bbox="795 1869 1036 1896" data-label="Text"> <p>APROBADO POR :</p> </div> <div data-bbox="685 1969 1101 1982" data-label="Text"> <p>_____</p> </div>	<div data-bbox="1240 1869 1399 1896" data-label="Text"> <p>REVISIÓN :</p> </div> <div data-bbox="1263 1900 1373 1955" data-label="Text"> <p>FECHA 28/04/2025</p> </div>
--	---	--

<div>ANDE</div> <div></div>	ESPECIFICACION TÉCNICA DRH - SO N° 005 - 02	 HOJA 2 de 3
CASCO DE SEGURIDAD PARA VISITANTE		




Suspensión (Figura 3)




CASCO – PARTE FRONTAL (Figura 4 - A)	PARTE FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL (Figura 4 - b)

PREPARADO POR : 	APROBADO POR : 	REVISIÓN : FECHA 28/04/2025
--------------------------------	-------------------------------	---

<div>ANDE</div> <div></div>	<div>ESPECIFICACION TÉCNICA</div> <div>DRH - SO</div> <div>N° 005 - 02</div>	 <div>HOJA 3 de 3</div>
<div>CASCO DE SEGURIDAD PARA VISITANTE</div>		



RANURA DE ANCLAJE (Figura 5)



<div>PREPARADO POR :</div> <div></div>	<div>APROBADO POR :</div> <div></div>	<div>REVISIÓN :</div> <div>FECHA</div> <div>28/04/2025</div>
--	---------------------------------------	--