Imagen 1




Imagen 1: Posición original tejuelon

Imagen 2




Imagen 2: Giro de tejuelon y asiento sobre refuerzo metálico.

Imagen 3




Imagen 4

