



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - DIRECCIÓN DE OBRAS

MEMORÁNDUM

A: Sr. Intendente Municipal de Itá

De: Sr. Bernardo Vera – Director de Obras Municipal

Fecha: 13 de mayo de 2026

Asunto: Informe técnico sobre necesidad de REACONDICIONAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA DENTRO DEL PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de informar sobre la situación de preocupación constatada recientemente en el sector destinado a vendedores y trabajadores del Mercado Municipal de Itá.

Durante inspecciones técnicas realizadas por funcionarios de esta Dirección de Obras, conjuntamente con relevamientos de campo y registros fotográficos, se verificó que una importante cantidad de comerciantes desarrolla sus actividades bajo estructuras precarias e improvisadas consistentes en carpas, chapas metálicas, toldos artesanales, postes de madera y otros elementos de carácter transitorio que no reúnen condiciones mínimas de seguridad para su utilización permanente.

Las verificaciones efectuadas permitieron identificar los siguientes factores de riesgo:

- Existencia de estructuras improvisadas construidas con materiales heterogéneos y sin criterios técnicos de seguridad.
- Utilización de chapas metálicas colocadas a baja altura que representan riesgo permanente de golpes y lesiones para peatones, clientes y trabajadores.
- Presencia de elementos metálicos con bordes expuestos y estructuras inestables sujetas de manera precaria.
- Instalaciones eléctricas improvisadas con cables expuestos, empalmes informales y conexiones sin protección adecuada.
- Riesgo elevado de electrocución, cortocircuitos e incendios.
- Falta de condiciones adecuadas de protección contra lluvias intensas y altas temperaturas.
- Deficiencias en materia de higiene y salubridad derivadas de la dispersión desordenada de puestos de venta.
- Obstaculización parcial de los espacios de circulación peatonal debido al crecimiento desorganizado de las estructuras existentes.
- Riesgo permanente para comerciantes, trabajadores, consumidores y ciudadanos que concurren diariamente al lugar.

Desde el punto de vista técnico, la situación observada constituye una condición de riesgo concreto para la seguridad pública y la integridad física de las personas.



Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: *"Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".*

Particularmente preocupante resulta la presencia de conexiones eléctricas precarias expuestas a la intemperie, situación que aumenta significativamente la probabilidad de accidentes eléctricos, especialmente durante jornadas de lluvia o elevada humedad ambiental.

Asimismo, la precariedad de las estructuras existentes impide garantizar condiciones mínimas de protección para los trabajadores del mercado, quienes diariamente permanecen expuestos a las inclemencias climáticas, soportando temperaturas extremas durante gran parte del año.

Debe señalarse expresamente que la necesidad actual de intervención no deriva de negligencia, abandono, imprevisión o falta de planificación atribuible a funcionarios municipales.

Por el contrario, la situación observada se originó progresivamente debido al crecimiento sostenido de la actividad comercial desarrollada en el lugar y a la instalación paulatina de estructuras provisorias por parte de los ocupantes, circunstancias cuya magnitud y nivel de riesgo fueron constatados recientemente mediante inspecciones técnicas efectuadas por esta Dirección.

Una vez identificada la gravedad de las condiciones existentes y evaluados los riesgos asociados para trabajadores y usuarios, resulta indispensable adoptar medidas inmediatas destinadas a eliminar los peligros detectados.

Atendiendo a la gravedad de la situación, esta Dirección considera técnicamente indispensable e impostergable la ejecución del proyecto denominado:

"REACONDICIONAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA DENTRO DEL PREDIO DEL MERCADO MUNICIPAL".

La obra permitirá concentrar y organizar adecuadamente los puestos de venta, mejorar las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, eliminar instalaciones precarias y proporcionar protección efectiva a trabajadores y usuarios frente a las condiciones climáticas.

Por todo lo expuesto, esta Dirección recomienda impulsar de manera inmediata las acciones administrativas necesarias para la contratación y ejecución de la obra señalada, en resguardo de la seguridad pública, la integridad física de las personas y el interés general comprometido.

Sin otro particular, elevo el presente informe para su consideración.

Atentamente.




Sr. Bernardo Vera
Director de Obras Municipal



Municipalidad de Itá

Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".

Imágenes del estado actual de las cacetas






Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".



Sr. Bernardo Vera
Director de Obras Municipal