



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985897 376

RUC: 4435718-4

arqadrianagonzalezdelgado@gmail.com

INFORME DE VERIFICACIÓN IN SITU

Fiscal de Obras / Técnico Responsable: Arq. Adriana Raquel Gonzalez Delgado.

Lugar: Plaza Central "Mariscal Estigarribia" – Santa María de Fe

Distrito: Santa María de Fe

Departamento: Misiones

Fecha del evento climático: 27 y 28 de mayo de 2025

Fecha de Verificación: 29 de mayo de 2025

ANTECEDENTES

A raíz del temporal de gran intensidad que afectó el departamento de Misiones, particularmente la ciudad de Santa María de Fe, los días 27 y 28 de mayo del corriente año, se procedió a una verificación in situ de los daños registrados en la Plaza Central "Mariscal Estigarribia", a efectos de documentar las condiciones actuales del espacio público y determinar las acciones correspondientes.

OBJETIVO

Verificar el estado de los bienes públicos ubicados dentro de la mencionada plaza y constatar los daños ocasionados por el evento climático, a fin de elevar un informe técnico-fiscal a las autoridades competentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS OBSERVADOS

Durante la inspección, se constató lo siguiente:

- 1. Corte de cables eléctricos:** Se observaron cortes en el tendido eléctrico subterráneo y aéreo, afectando el sistema de iluminación pública de la plaza.
- 2. Rotura de artefactos eléctricos:** Varias luminarias fueron dañadas por la caída de ramas y objetos proyectados por el viento. Se identificaron faroles desprendidos, bases corroídas y equipos inoperativos.
- 3. Caída de árboles de gran porte:** Se reportaron al menos tres árboles de gran tamaño derribados, uno de los cuales cayó sobre el parque infantil de madera, provocando la descomposición y destrucción de la mayor parte de su estructura.
- 4. Desaparición del arenero:** El arenero infantil fue arrasado por las aguas, las cuales alcanzaron gran fuerza y magnitud, llevándose completamente el contenido arenoso y parte de la delimitación del espacio.

Adriana González
Arq. Adriana González
Reg. Prof. N° 3.690

Página 1 | 2



CARIÁTIDE

de Adriana Raquel González Delgado

CEL: 0985897376

RUC: 4435718-4

arq.adrianagonzalezdelgado@gmail.com

5. Daños estructurales menores: Algunas áreas del empedrado perimetral presentan levantamiento y obstrucción parcial por raíces expuestas. Igualmente, se observó desplazamiento de basureros, bancas tipo madera rotas, daños en jardineras y desarraigo de arbustos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El evento climático provocó daños considerables en la infraestructura, mobiliario y equipamientos de la Plaza Central "Mariscal Estigarribia", comprometiendo su funcionalidad, estética y seguridad. En vista de la magnitud de los daños y el riesgo que representa para la ciudadanía, se recomienda con carácter de urgencia:

- La clausura temporal total del acceso a la plaza, hasta tanto se realicen las intervenciones necesarias de remoción, reparación y mitigación de riesgos.
- La colaboración de la fuerza pública para garantizar la seguridad perimetral y evitar el ingreso de personas no autorizadas, especialmente considerando que una institución educativa se encuentra ubicada en una de las esquinas del predio, lo cual representa un peligro inminente para estudiantes y personal en los días siguientes.
- La intervención inmediata del departamento de obras públicas municipales.
- La reposición del sistema eléctrico y luminarias.
- La evaluación y reconstrucción del parque infantil y del área de arenero.
- La tala, retiro y disposición segura de los árboles caídos.
- Una evaluación estructural de los elementos arquitectónicos y del mobiliario urbano.

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se recomienda que las acciones de remediación sean incluidas dentro de un plan de contingencia para espacios públicos, e intervención de manera mas inmediata posible para el reacondicionamiento del lugar y que se gestione apoyo interinstitucional para las labores de protección de área.

Adriana González

Arq. Adriana González

Reg. Prof. N° 3.690

Arq. Adriana Gonzalez

Reg. N° 3.690

