



Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - DIRECCIÓN DE OBRAS

MEMORÁNDUM

A: Sr. Intendente Municipal de Itá

De: Sr. Bernardo Vera – Director de Obras Municipal

Fecha: 12 de mayo de 2026

Asunto: Informe sobre situación estructural del puente de hormigón armado ubicado en el acceso a la Escuela Básica Porfirio Chamorro – Compañía Las Piedras y recomendación de intervención urgente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de informar sobre la situación de extrema preocupación constatada recientemente en el puente de hormigón armado que constituye el acceso principal a la Escuela Básica Porfirio Chamorro, ubicada en la Compañía Las Piedras del distrito de Itá.

En ocasión de una visita institucional realizada por autoridades municipales y personal técnico de esta Municipalidad a diversos sectores del distrito, se procedió a efectuar una inspección visual y técnica de la infraestructura vial utilizada diariamente por alumnos, docentes, funcionarios y pobladores de la comunidad para acceder a la institución educativa.

Durante dicha inspección se constató la existencia de importantes daños estructurales que comprometen las condiciones mínimas de seguridad requeridas para la utilización normal del puente existente.

Entre las principales anomalías detectadas se destacan:

- Ausencia y deterioro severo de las cabeceras de protección y contención del puente.
- Procesos avanzados de erosión y desmoronamiento de los terraplenes de acceso.
- Pérdida progresiva del material de soporte lateral y frontal de la estructura.
- Exposición de sectores estructurales sometidos a la acción directa de las aguas de escorrentía.
- Debilitamiento de la viga principal portante debido a la pérdida de apoyo y confinamiento de la estructura.
- Fisuras, desprendimientos y deterioro generalizado de elementos de hormigón.
- Reducción significativa de la capacidad resistente de la estructura existente.
- Riesgo de colapso parcial o total ante cargas vehiculares ordinarias o precipitaciones intensas.

Las condiciones observadas representan un peligro real, concreto e inminente para alumnos, docentes, funcionarios, transportistas y demás usuarios que utilizan diariamente este acceso para llegar a la institución educativa.

Desde el punto de vista técnico, la estructura presenta una pérdida progresiva de estabilidad originada principalmente por la inexistencia de cabeceras adecuadas que permitan contener los terraplenes y proteger los apoyos estructurales del puente. Esta situación ha generado



Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: *"Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".*

procesos continuos de socavación y desmoronamiento que afectan directamente la capacidad portante de la obra.

La continuidad del deterioro observado podría ocasionar el colapso de sectores estructurales del puente, comprometiendo la seguridad de los usuarios y generando la interrupción total del acceso a la Escuela Básica Porfirio Chamorro.

Atendiendo a la gravedad de la situación detectada, esta Dirección considera técnicamente indispensable ejecutar con carácter urgente los trabajos contemplados en el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA CELULAR ACCESO A LA ESCUELA PORFIRIO CHAMORRO – COMPAÑÍA LAS PIEDRAS", incluyendo demolición de sectores comprometidos, excavaciones, construcción de fundaciones, plateas, cabezales de hormigón armado, colocación de estructuras celulares, rellenos compactados y demás obras complementarias necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del paso.

La intervención propuesta permitirá eliminar los riesgos existentes, restablecer las condiciones de seguridad estructural, garantizar la circulación permanente de personas y vehículos y asegurar la continuidad de las actividades educativas desarrolladas en la institución.

Por todo lo expuesto, esta Dirección de Obras recomienda la inmediata adopción de las medidas administrativas, técnicas y presupuestarias necesarias para impulsar el procedimiento de contratación correspondiente conforme a las disposiciones de la Ley N.º 7021/22 y su Decreto Reglamentario N.º 2264/24, atendiendo al interés público comprometido, a la necesidad de proteger la integridad física de la comunidad educativa y a la urgencia que demanda la situación verificada.

Adjunto al presente remito registro fotográfico de las condiciones observadas durante la inspección realizada, donde pueden apreciarse los daños estructurales existentes y el estado actual de la infraestructura afectada.

Sin otro particular, elevo el presente informe para su consideración y para los fines que estime pertinentes.

Atentamente.




Sr. Bernardo Vera
Director de Obras Municipal



Municipalidad de Itá

Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".

Imagen 1: Se aprecia la viga bajo el puente con la cabecera desmoronada. La cabecera del puente desmoronada. La correntada ha producido desmoronamientos y dejado las cabeceras y laterales expuestos debilitando totalmente el puente.



Imagen 2: Se observa el hundimiento de la cabecera del puente.





Municipalidad de Ita
Ciudad del Cántaro y la Miel
Intendencia Municipal



Misión: "Somos responsables del bienestar de la comunidad, colaborando para su desarrollo cultural, social y material, protegiendo la salud y las personas, fomentando la participación y concertación con la Sociedad Civil, el Sector Privado, otras Municipalidades y entidades, con civismo, transparencia y solidaridad".

Imagen 3: Se observa el desmoronamiento de los laterales del puente ambos lados por la falta de la platea de protección.



Sr. Bernardo Vera
Director de Obras Municipal