

PLANTA UBICACION  
ESC:.....1:750

**REFERENCIAS**

- D1- AULAS A REPARAR
- D2- UN AULA A REPARAR




*Emilio J. Walder*  
 Prof. Arq. Emilio J. Walder S.  
 Reg. M.G.P.C. 1269

Arq. EMILIO J. WALDER

<b>MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO</b>	
DEPARTAMENTO: CENTRAL	BARRIO: CURUMBA CUE
ESC. BAS. Nº 6258 MARIA AUXILIADORA	
OBRA: REPARACION DE 3 AULAS EN PLANA ALTA + UNA AULA EN PLANTA ALTA	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Gral



PLANTA ARQUITECTONICA  
Esc.: 1/75

*Emilio J. Walder*  
Prof. Arq. Emilio J. Walder S.  
Reg. M.S.A.C. 1269

Arq. EMILIO J. WALDER

MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

BARRIO: CURUMBA CU

DEPARTAMENTO: CENTRAL

ESC. BAS. Nº 6258 MARIA AUXILIADORA

OBRA: REPARACION DE 3 AULAS EN PLANA ALTA + UNA AULA EN PLANA ALTA

ES COPIA DEL ORIGINAL



Secretaría Gral