

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 295714

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:15 del día 2/6/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 295714 -
 Reparación Integral y Optimización del Molino de Cemento de la Institución:

Código Verificador: aad013143f49cf4bc579fe40e91d40ce

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	Industria Nacional del Cemento (INC)
UOC:	Uoc Inc
Código SICP:	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	Sin categorizar	1	47.1501.017059	Póliza	imperio s.a. de seguros	01-06-2015	02-06-2015	02-10-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	23151603-954	Perfil metalico para Maquina/Equipo pesada/o					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	perfil metalico	135.000.000	135.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73152101-056	Servicio de mantenimiento y reparacion de motor 6kv de molino de cemento					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	mantenimiento de motor	10.000.000	10.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73152101-036	Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	reparacion embolsadora	15.300.000	15.300.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	23151603-925	Larguero metalico para Maquina/Equipo pesada/o					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	larguero metalico	60.000.000	60.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	73152101-036	Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	mantenimiento de embolsadora	130.000.000	130.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73152101-023	Desmontaje del sistema de extraccion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	n.a	metalurgica lugo	n.a	nacional	desmontaje de sistema de extraccion	38.000.000	38.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Perfil metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	135.000.000	02-06-2015	10:21:56.622	Propuesta
Código Verificador:			7de264a3425753bcf806141f0d34a9c8	

2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de motor 6kv de molino de cemento

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	10.000.000	02-06-2015	10:21:56.661	Propuesta
Código Verificador:			e6618e263c009990f5d1dd0e9817c84d	

3 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	15.300.000	02-06-2015	10:21:56.691	Propuesta
Código Verificador:			ed272219903e764f5fb4ed4432ce4986	

4 - Larguero metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	60.000.000	02-06-2015	10:21:56.724	Propuesta
Código Verificador:			15128a6c6583b4d321e36ec15fc65d15	

Listado General de todas las Ofertas

5 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	130.000.000	02-06-2015	10:21:56.751	Propuesta
Código Verificador:			716644afa4c2f1a50870a20222aa4e15	

6 - Desmontaje del sistema de extraccion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	38.000.000	02-06-2015	10:21:56.782	Propuesta
Código Verificador:			1e6d788d81782c96bcaec8145cbd8794	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Perfil metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	135.000.000

2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de motor 6kv de molino de cemento

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	10.000.000

3 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	15.300.000

4 - Larguero metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	60.000.000

5 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	130.000.000

6 - Desmontaje del sistema de extraccion

Oferente	Mejor Precio
MIGUEL RAMON LUGO - 1829460-0	38.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1829460-0 - MIGUEL RAMON LUGO

Item	Precio Ganador
1 - Perfil metalico para Maquina/Equipo pesada/o	135.000.000
2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de motor 6kv de molino de cemento	10.000.000
3 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino	15.300.000
4 - Larguero metalico para Maquina/Equipo pesada/o	60.000.000
5 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino	130.000.000
6 - Desmontaje del sistema de extraccion	38.000.000

Listado de Mensajes

1 - Perfil metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	10:21:58.029
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-06-2015	10:22:04.731

Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	10:24:43.875
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	10:37:47.135
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	10:37:49.477
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	10:43:49.534
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	10:50:37.562
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	10:50:37.700

2 - Servicio de mantenimiento y reparacion de motor 6kv de molino de cemento

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	10:51:43.206
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	10:51:49.847
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	10:55:48.508
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	10:55:50.371
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	11:01:50.602
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	11:05:36.825
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	11:05:37.002

3 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	11:06:53.721
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	11:06:59.282
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	11:11:25.486
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	11:11:27.476
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	11:17:27.626
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	11:20:31.667
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	11:20:31.788

4 - Larguero metalico para Maquina/Equipo pesada/o

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	11:23:29.843
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	11:23:35.189
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	11:23:35.979
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	11:23:37.499
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	11:29:37.644
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	11:34:47.830
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	11:34:47.901

5 - Mantenimiento y reparacion de embolsadora y/o molino

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	11:35:04.869
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	11:35:09.984
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	11:41:37.116
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	11:41:39.020
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	11:47:39.239
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	11:55:28.312
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	11:55:28.402

6 - Desmontaje del sistema de extraccion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	11:55:51.906
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	11:55:57.539
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	11:56:01.338
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	12:05:31.595
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	12:05:34.125
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	12:11:34.156
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	12:15:04.374
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	12:15:04.553

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.