ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA REPARACION DE MURO DE CONTENCION - BARRIO SAN ROQUE - CIUDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES ID Nº 295,352

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	Empresa 1: 4F CONTRUCCIONES										
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72101703-011	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON ORMIGON TIPO CICLOPEO	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	26,5	160.000	4.240.000					
2		CONSTRUCCION DE ZAPATA DE HORMIGON ARMADO	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	1	340.000	340.000					
3		COLUMNA DE HORMIGON ARMADO	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	0,8	525.000	420.000					
								TOTALES	5.000.000					

Lic. Pedro D. Díaz Lezcano
Firma del Responsable de la U.O.C.