Asunción, 30 de mayo de 2017

NOTA DI N° 460/2017

Señor
Raúl Isaac Mendoza Ramos, Intendente
Municipalidad de San Antonio, Central
Presente

Me dirijo a usted a los efectos de remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el informe de verificación técnica de Instituciones Educativas de ese distrito, efectuado por la Arq. Raquel Ortellado.

En el informe de la Profesional, se pone a conocimiento del Municipio las necesidades de urgente intervención de los locales escolares, para su atención en el marco de la Ley del Fonacide, cuya Autorización se encuentra sujeta a la presentación de la documentación correspondiente.

Sin otro particular, me despido atentamente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ Dirección de Infraestructura

ARQ. JUAN CARLOS FARIÑA LESME
Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°382 Acosta Ñu	Central	San Antonio	FONACIDE

Estado: BUENO

Archivos Fotográficos

Proyecto:

Reparación de 3 Aulas en Planta Baja y Construcción de 1 Aula en Planta Alta, las obras cuentan con autorización del MEC. Las obras se encuentran terminadas. Se solicita a la municipalidad de San Antonio, informes de Fiscalizaciones realizadas por el municipio y copia de Recepción Definitiva.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°3445 Isaac Cabrera	Central	San Antonio	FONACIDE

Estado: BUENO

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Reparación de 5 Aulas + Dirección en Planta Baja, las obras cuentan con autorización del MEC. Las obras se encuentran terminadas. Se solicita a la municipalidad de San Antonio, informes de Fiscalizaciones realizadas por el municipio y copia de Recepción Definitiva. Se sugiere la Reparación de 2 Aulas en Planta Alta (Clausuradas a la fecha).-

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención (Proyecto de Reparación de Aulas en Planta Alta).-

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Anexar a Memorando R.O.N°076/2017.-

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°6569 María Ángeles García de Zúñiga	Central	**San Antonio**	

Estado: BUENO

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Teniendo en cuenta la utilización de espacios divididos en planta baja (aula-sanitarios), la directora de la institución indicó la necesidad de nuevas salas de clase, entre ellas la adecuación de 1 aula existente a nivel inicial con uno de los sanitarios, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la construcción de sanitarios ejecutada por la Gobernación del Departamento Central. Las obras se encuentran en proceso normal de ejecución.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio y de la Gobernación del Departamento Central el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Colegio Nacional San Blás.	Central	San Antonio	

Estado: BUENO.

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Se procedió a la verificación del espacio para la futura construcción de aulas para el colegio San Blás.
Además se procedió a la verificación de proceso de Reparación del sanitario Existente de la Esc. Bás. N°3424 San Blás (El colegio comparte el mismo predio con la escuela). Las obras se encuentran en proceso normal de ejecución (Recurso: Aporte recibido a la institución educativa).

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.



Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°345 Cándida Achucarro.	Central	**San Antonio**	

Estado: SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Proyecto requerido:

Se observa la necesidad de reparación de bloque de aulas, verificación y cambio de pilares y vigas de galería (viga cumbrera metálica en algunas salas, se recomienda el cambio debido a que el existente no cumple con las normativas del MEC), una de las aulas ya se encuentran sin uso por el mal estado del techo. Se recomienda la **REPARACIÓN URGENTE** del bloque de aulas, a fin de evitar accidentes, **salvo mejor parecer.**

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Archivos Fotográficos

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°6420 San Juan	Central	San Antonio	FONACIDE

Estado: BUENO

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Reparación de 7 Aulas + Dirección en Planta Baja, las obras cuentan con autorización del MEC. Las obras se encuentran en proceso normal de construcción, ejecutada por la municipalidad de San Antonio. Se indicó el sitio para nuevas ampliaciones en el local escolar (ver microplanificación 2017).

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Colegio Nacional EMD Arq. Tomás R. Pereira	Central	San Antonio	

Estado: BUENO.

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

De acuerdo a la cantidad de alumnos con que cuenta la institución educativa y la existencia de 1 bloque de sanitarios que no abastece, se hace necesaria la Construcción de 1 sanitario, como así también la reparación de la muralla perimetral existente de un sector (detrás del escenario), a fin de evitar accidentes.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°21 Enrique Luzo Pinho	Central	San Antonio	

Estado: SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Se observa el mal estado del techo de un bloque de 4 aulas y el mal estado del techo de un aula correspondiente al bloque antiguo, problemas de goteras, fisuras en las paredes y necesidad de acondicionamiento de la Instalación eléctrica en general. Por otro lado cabe señalar que se encuentran realizando trabajos de acondicionamiento de parte de la instalación eléctrica profesionales de la Dirección de Infraestructura (en el momento de la visita) a solicitud de la Institución Educativa. Los pilares y vigas de galería carecen de seguridad, las vigas de galería se encuentran girando levemente sobre su eje, el maderamen en mal estado (curvaturas). Debido al estado de peligro; se recomienda la **CLAUSURA TEMPORAL** del **bloque de aulas existentes,** hasta que reúnan las condiciones adecuadas a fin de evitar accidentes, **salvo mejor parecer.**

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Dominguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás. N°6865 Renacer	Central	San Antonio	

Estado: BUENO

Proyecto requerido:

Se reitera el pedido de construcción de muralla perimetral en la institución educativa.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Archivos Fotográficos

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Dominguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F.
Esc. Bás .N°6152 La Merced	Central	San Antonio	

Estado: REGULAR

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

Se reitera el pedido URGENTE de Construcción de un Bloque de Sanitarios, teniendo en cuenta que el existente no reúne las condiciones de salubridad y se encuentra actualmente en mal estado.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE VERIFICACIÓN

Institución	Departamento	Distrito	F.F
Esc. Bás. N°5582 San Agustín	Central	San Antonio	

Estado: BUENO

Archivos Fotográficos

Proyecto requerido:

De acuerdo a la cantidad de alumnos con que cuenta la institución educativa y la existencia de 1 bloque de sanitarios que no abastece y otra en desuso, se hace necesaria la Construcción de 1 sanitario.

Recomendación:

Poner a conocimiento de la institución escolar, de la supervisión respectiva, de la Municipalidad de San Antonio el presente informe, para lo que hubiere lugar. La Autorización por parte del MEC se encuentra sujeto a la presentación de los documentos relacionados al proyecto de intervención.

Arq. Raquel Ortellado
Referente de Infraestructura MEC
Central - FONACIDE

Dirección de Infraestructura
Tel: (595 21) 495 894 - E-mail: dinfra.mec@hotmail.com
Iturbe y Manuel Domínguez – Edificio Sudamérica