ANEXO 6

Planilla de Verificación de Especificaciones Técnicas.

ANDE

ANEXO - LCO 1229-2023

PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARA HABILITACIÓN DE TALLER

Dpto de Mant. De vehiculos

LCO 1229-2023

TALLER A VERIFICAR:
(Nombre o Razón Social)
Oleo Hidraulica S. A

Dirección:
Teléfono:
FAX: _____
E-MAIL: _____

1- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES:	SI	NO
a-) El Taller debe contar como mínimo con una superficie cubierta de 400 metros cuadrados, y un área de maniobras de 400 metros cuadrados	Si	
b-) El taller debe contar como máximo 8 (ocho) Kilómetros de distancia de las Instalaciones de la ANDE-Centro de Distribución de Asunción, ubicado en Facundo Machain y Boggiani, salvo los talleres de la representación oficial de la marca.	Si	
c-) La Firma Oferente cuenta con Certificado de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, conforme al inciso ñ) del Artículo 7° de la LEY N° 294/93 emitida por las SEAM (SECERATARIA DEL AMBIENTE PARAGUAY)	Si	
d-) Equipos de seguridad contra incendios conforme lo expresa las ordenanzas del municipio correspondiente.	Si	
e-) La Firma Oferente es la Representante de La Marca.	Si	

Ing. Edgar J. Villalba S.
Dpto. de Mto. de Vehículos
Jefe - DGA/MDV1

Verificado Por : _____

OHSA
Óleo Hidráulica S.A.

Firma y Sello de Conformidad de la Empresa Oferente : _____

_____

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Jefe de Dpto. de Mto. de Vehículos

ANEXO - LCO 1229-2023

ANDE

VERIFICACIÓN DE MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN

Nombre de la Empresa: Oleo Hidraulica S.A

Nombre del Propietario o Autorizado: Mario Vecca

Lotes Ofertados:

Fecha de la Verificación:

Hora de Inicio:

Hora de Término:

DESCRIPCIÓN DE MARCAS Y MODELOS LCO 1229-2023		***MANUALES DE SERVICIOS DE REPARACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE***
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
1	MANUAL GRÚA MARCA COPMA	Cumple

Verificado Por : Ing. César J. Villalba S. Dpto. de Mto. de Vehículos Jefe - DSA/MDVI

Firma y Sello de Conformidad de la Empresa Oferente : OHSA Óleo Hidráulica S.A.

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira
Jefe de Dpto. de Mto. de Vehículos

ANEXO - LCO 1229-2023

ANDE

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

Nombre de la Empresa: Oleo Hidraulica S.A

Nombre del Propietario o Autorizado: Mario Vecca

Lotes Ofertados:

Fecha de la Verificación: 20/11/23

Hora de Inicio: 09:15 hs **Hora de Término:** 09:45

	DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA ESPECIALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	***El taller del oferente debera contar como minimo para las reparaciones hidráulicas:***	Cumple	—
1.1	Bruñidora vertical de al menos 4000 mm de recorrido y diámetro de la menos de 200 mm para tubos y cilindros	Cumple	—
1.2	banco de pruebas de bombas hidráulicas con capacidad mínima de 10 lpm. hasta 150 lpm	Cumple	—
1.3	Banco de pruebas de cilindros con una capacidad de 1 metro por minuto y caudal de 15 lpm. y presión máxima de prueba de hasta 3500 psi, como minimo	Cumple	—
1.4	Prensa de mangueras hidráulicas y terminales	Cumple	—
1.5	Puente Grúa con con capacidad de como minimo 10 Toneladas.	Cumple	—
1.8	Torno	Cumple	—
1.9	Equipo de soldar M.I.G y T.I.G	Cumple	—
1,10	Micrómetros	Cumple	—
1.11	Calibres para medición de profundidad interiores y exteriores	Cumple	—
1.12	Prensa hidraulica	Cumple	—
1.13	Torquimetros	Cumple	—

Observaciones:

Verificado Por : Ing. César J. Villalba S. Dpto. de Mto. de Vehículos Jefe DSA/MDVI

OHSA
Óleo Hidráulica S.A.

Firma y Sello de Conformidad de la Empresa Oferente :

Ing. Fabio A. Paredes Sequeira :
Jefe de Dpto. de Mto. de Vehículos