SAN COSME Y DAMIAN, 27 DE JULIO DE 2017

Señor _
Aníbal Maidana Vera, Intendente
Municipalidad de San Cosme y Damián

Ref. ¨ Remitir informe técnico de verificación In situ de UN BLOQUE CON 4 AULAS MAS DIRECCION PARA LA ESCUELA BASICA Nº622 PADRE ADRIANO FORMOSO¨

El que suscribe, Arq. Héctor Fernández Colman, se dirige a Ud. A efectos de remitir los realizado el bloque de aulas y dirección resultados de la verificación IN SITU realizado en fecha 02 de agosto de 2017 al Bloque de 4 aulas y dirección .

Los resultados finales de la verificación se detallan a continuación:

- Al Realizar la verificación In situ del sito, del estado estructurado del edificio donde funciona el bloque de aulas y dirección en la mencionada escuela, en la cual se hago mención sobre la necesidad de una intervención debido al estado de peligrosidad en que se encuentra la infraestructura del edificio, ante la inminente caída del techado, al mismo tiempo presenta levantamiento de piso a raíz de la humedad persistente por falta de aislación hidrófuga dentro de toda la superficie, desprendimiento de zócalos , a su vez presentan fisuras importantes en las uniones de paredes y techo, la curvatura inferior y superior de los marcos de aberturas (ventanas tipo balancín), las tejuelitas cerámicas se encuentran a punto de desprenderse del techo, esto es debido al deslizamiento producido entre tejuelita cerámica y maderamen de techo debido a las vibraciones, recomiendo la urgente intervención del Bloque de 4 aulas y dirección.-

CONCLUSIÓN:

Visto todo lo observado anteriormente, se recomienda la urgente intervención del **BLOQUE CON 4 AULAS MAS DIRECCION PARA LA ESCUELA BASICA Nº622 PADRE ADRIANO FORMOSO,** a fin de realizar el esfuerzo estructural y refacción general.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com