318

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Seguridad y Asuntos Internos

Departamento de Prevención y Seguridad

NDPS Nº 026/2019

Asunción, 23 de enero de 2019

Señor
Lic. Ruben Ayala, Coordinador
Comité de Evaluación de Oferta
Presente

El Técnico del Departamento de Prevención y Seguridad tiene el honor de dirigirse a usted, a fin de remitir la Evaluación Técnica ADICIONAL del llamado **LCO PAC 76/2018 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, DE LA GUARDERIA Y DE LA PLAZA DE LA JUSTICIA, JUZGADO DE PAZ DE RECOLETA, DIRECCIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS, DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL"** presentada por la empresa Grupo Sensormatic S.A.

Experiencia y Capacidad Técnica - LOTE 1	GRUPO SENSORMATIC S.A.
Especificaciones Técnicas	CUMPLE

Esperando le sea útil el mismo, se despide atentamente.

PODER JUDICIAL – DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Pedro Medina
Técnico

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
23 ENE. 2019
Firma: Hora: 10:02
Aclaración:

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

317

Acta de Evaluación Técnica del PAC N° 76/2018 "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, DE LA GUARDERIA Y LA PLAZA DE LA JUSTICIA, JUZGADO DE PAZ DE RECOLETA, DGRP, RUA-CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM- PLURIANUAL""

En la ciudad de Asunción, en fecha 15 de Enero de 2019, en la oficina de **Evaluación de Ofertas, sito en el 4to piso, Torre Sur, de la Corte Suprema de Justicia**, se procedió a la verificación y evaluación de los aspectos técnicos del Lote 2 del llamado **"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, DE LA GUARDERIA Y LA PLAZA DE LA JUSTICIA, JUZGADO DE PAZ DE RECOLETA, DGRP, RUA- CONTRATO ABIERTO- AD REFERENDUM-PLURIANUAL""** de las ofertas presentadas por las firmas: LA ALPACA S.R.L. con RUC 800064118-6 según SIPE y SELCOM S.R.L. con RUC 80035676-4 según SIPE, en el marco de la referida licitación. En esta ocasión, el técnico de la DGRP encargado de este proceso fue el Lic. Víctor Hugo Liuzzi Encina.

A seguir se presentan unos cuadros que detallan los bienes re y su evaluación siguiendo el criterio: Cumple, No Cumple (con observación).

LOTE 2

Experiencia y Capacidad Técnica		**LA ALPACA S.R.L.**	**SELCOM S.A.**
a	El Oferente deberá contar con experiencia en MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS. Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos, deberá presentar Copia de contratos y/o facturas de los trabajos realizados tanto para el sector público y/o privado, dichos documentos deberán corresponder al periodo 2015, 2016 o 2017 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50 % (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar de los lotes ofertados. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año	CUMPLE	NO CUMPLE
b	Declaración Jurada de contar al menos con dos personales técnicos especializados. Deberán anexar Curriculum vitae de los técnicos propuestos acompañado del certificado de capacitación otorgado por el fabricante y/o centro de capacitación autorizado de las Marcas aclaradas en cada lote. (PARA EL LOTE 1 MARCA SIMPLEX Y LOTE 3 MARCA ZETA)	NO APLICA	NO APLICA
c	Declaración Jurada en que se manifieste que será de entera responsabilidad del contratista, todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo	CUMPLE	NO CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CUMPLE	NO CUMPLE

Lic. Víctor Liuzzi
Jefe de División
Oficina de Control de Cámaras y Siniestros

3162

						LA ALPACA S.R.L.
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUMPLE/NO CUMPLE
1	92121702-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.1		Limpieza general y ajuste de parámetros de configuración del Panel central de alarma de incendio fire lite.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.2		Limpieza general y Ajuste de parámetro de configuración del PANEL de extinción automática de los archivos - notifire	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.3		Limpieza y verificación de los Detectores de Humo calor direccionable	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.4		Limpieza y verificación de los Detectores de Humo calor convencional	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.5		Limpieza y verificación de Detector termo velocimetrico	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.6		Verificación de dispositivo Pulsador manual integrado	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.7		Verificación de dispositivo Alarma audiovisual	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.8		Limpieza y verificación de los dispositivos Luces de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.9		Limpieza y Verificación de los dispositivos Carteles de señalización de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.10		Limpieza y verificación de los cilindros, cañerías, adaptadores y válvulas del sistema de extinción automática de incendios de los archivos.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2	92121702-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.1		Reparación de Central de alarmas contra incendios direccionable - MS9600SE - Fire Lite	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.2		Reparación de Teclado alfanumérico con pantalla LCD	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.3		Reparación de Batería de gel, de 7,5 Amp.h de bajo mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.4		Reparación de Detector de humo/calor direccionable - SD355T - Fire Lite	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.5		Reparación de Detector de humo/calor fotoeléctrico convencional - SSi3 - System Sensor	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.6		Reparación de Detector termovelocimétrico direccionable -H355R- Fire Lite	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.7		Reparación de Accionador manual de incendio direccionable - P2-R - Notifire	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.8		Accionador manual de incendio convencional - SPS-100 - Summit	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.9		Reparación de Luz estroboscópica Alarma audio visual - Systemsensor	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.10		Reparación de Luz estroboscópica	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.11		Reparación de Pulsador Manual	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.12		Reparación de Solenoide para Cilindro Simple	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.13		Reparación de Manguera ¼ PTTE	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.14		Reparación de Cono Neumático de una Vía	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.15		Reparación de Tornillo de descompresión	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.16		Reparación del módulo panel de alarma de incendio	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.17		Reparación de expansor de zona.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.18		Reparación de Placa fuente de enlace entre el expansor y el panel central.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.19		Reparación placa interfaz local	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.20		Reubicación de sensores.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.21		Reparación de enlaces del panel central y expansores de zona.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.22		Reemplazo de fuente de alimentación de expansores.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.23		Reparación de detector T-V.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.24		Reparación de base para detectores.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.25		Reparación para detectores con aislación.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.26		Reparación de pulsador.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.27		Reparación de AAV.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.28		Reemplazo de fuente de alimentación de expansores.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.29		Reemplazo de módulo idnet.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.30		Reemplazo de tarjeta de red de panel.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.31		Reparación de señalizador de salida.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.32		Reparación de iluminación de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE

Concluido el análisis, se firma el informe en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en representación de la Dirección General de los Registros Públicos, en prueba de conformidad.

Es mi informe.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
15 ENE. 2019
Firma: Lic. CLAUDIA VERA
Aclaración: Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Lic. Víctor Liuzzi
Jefe de División
Oficina de Control de Cámaras y Siniestros