MUNICIPALIDAD DE JESÚS
ITAPÚA – PARAGUAY
Avda. Dr. Luís Terwindt esq. Mcal. López
Teléfono: +595983829418 **e-mail:** municipalidadjesus@gmail.com

Señor:

Intendente Municipal
E. S. D

El que suscribe. Director de Obra Sr. Heriberto Báez se dirige a Ud. a los efectos de elevar a su conocimiento y consideración el informe referente a la verificación in situ de los caminos de todo tiempo donde día a día transitan vehículo livianos y de gran porte y que sirve de nexo a otras comunidades del Distrito de Jesús.

Que habiendo hecho una inspección de los sitios a ser intervenidos en su mayoría se encuentran transitables en días secos, no así en días de lluvias; por lo que se encuentra sectores carcomidos por los raudales por la falta de mejoramiento de la estructura de base y el acumulamiento de barros en días de lluvias por lo que resulta intransitables dichos tramos.

- BARRIO SAN ROQUE, BARRIO SAN MIGUEL, COMPAÑÍA CARUMBEY, COMPAÑÍA CALLE I, barrio san RAMON TRAMO 5

Que los tramos nombrados necesita la urgente construcción de pavimento tipo empedrado que ayudara al terreno y mejorara la circulación de vehículos y transporte público y que por ende beneficiara al pueblo de Jesús con las mejoras implementadas.-

CONCLUSION:

Esta situación de absoluto abandono ha perjudicado enormemente a la población del Distrito de Jesús en cuanto al impacto socio político y económico que ha dejado en desidia por la administración anterior que no ha tenido precaución y responsabilidad civil en administrar el recurso institucional para mejorar la vía publica en cuanto a infraestructura.
Cabe mencionar que los tramos mencionados se utiliza para el traslado de los habitantes en relación a la responsabilidad laboral. Estudiantil y de comercio general que une la ciudad de Jesús con la ciudad de trinidad, obligado, Hohenau y La Paz.

Heriberto Báez

Conforme a todo lo observado se recomienda en carácter de urgencia impostergable la ejecución del proyecto “construcción pavimento tipo empedrado” en zonas afectadas.-

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarle respetuosamente

MUNICIPALIDAD DE JESÚS
DIRECCION DE OBRAS

Herlberto Báez
Dirección de Obra

Herlberto Báez Gauto
Director de Obras
Municipalidad de Jesús

Situación geográfica: ciudad de Jesús de Tavarangue Dpto. de Itapuá

Herlberto Báez

PRUEBA DOCUMENTAL - SITUACION ACTUAL DE CAMINOS

IMG-20200109-WA0010

IMG-20200109-WA0011

IMG-20200109-WA0012

IMG-20200109-WA0013

IMG-20200109-WA0014

IMG-20200109-WA0015

IMG-20200109-WA0016

IMG-20200109-WA0017

IMG-20200109-WA0018

IMG-20200109-WA0019

IMG-20200109-WA0020

IMG-20200109-WA0021

IMG-20200109-WA0022

IMG-20200109-WA0023

IMG-20200109-WA0024

IMG-20200109-WA0025

IMG-20200109-WA0026

IMG-20200109-WA0027

IMG-20200109-WA0028

IMG-20200109-WA0029

IMG-20200109-WA0030

IMG-20200109-WA0031

IMG-20200109-WA0032

IMG-20200109-WA0033

IMG-20200109-WA0034