Asunción, 23 de setiembre de 2014

**Señor**
**Angel Bareiro, Jefe**
**Departamento de Servicios Generales**
**Presente**

Me dirijo a Usted, por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar con relación a la situación del sistema de alimentación de la Energía Eléctrica del Edificio de la SENAD, al respecto manifiesto cuanto sigue:

Que, el transformador trifásico de 200 KVA de la SENAD quedo dañado y sin funcionar a consecuencia de la descarga eléctrica recibida durante el temporal ocurrido durante la noche del día jueves 18 y madrugada del viernes 19 del mes de setiembre del corriente año, y que la energía eléctrica está siendo suministrada por medio de un transformador obtenido en carácter de préstamo hasta que se adquiera un transformador de mayor potencia y se adecue el sistema de alimentación. Que conforme a la verificación hecha por el personal de la ANDE, nos manifestaron que el equipo transformador sufrió graves daños en uno de los bobinados por lo que se requiere de un nuevo transformador y de mayor potencia. Por tal motivo, la SENAD, solicito la presencia de un profesional externo para la evaluación de los daños, determinar las necesidades y elaborar las especificaciones técnicas para la puesta a punto del sistema de alimentación eléctrica del edificio de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Asimismo es importante mencionar que el consumo de energía se encuentra al límite de la capacidad del transformador provisorio, es decir, la situación es tan delicada como antes.

Por lo expuesto precedentemente, solicito se realicen las diligencias necesarias, en carácter de urgencia, para la provisión e instalación de un transformador de mayor potencia y la adecuación del sistema de alimentación eléctrica,

Es mi informe,

**Carlos Rolón**
**Electricista – Departamento de Servicios Generales**
**SENAD**



Scanned by CamScanner