INFORME DE FISCALIZACIÓN

DE: DIRECCION DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN

REF: PRESENTAR INFORME S/ ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO NUEVO HORIZONTE.-

Me dirijo a usted con respecto a la solicitud remitida para su verificación y poder determinar las necesidades presentadas del sector del barrio Nuevo Horizonte del centro urbano de Salto del Guairá.

Actualmente el barrio Nuevo Horizonte cuenta con un pozo y un tanque que abastece al populoso barrio; este tanque que es el encargado de abastecer a todo el barrio que está ubicado en una zona baja del sector de la ciudad, anteriormente el sector más alto del barrio contaba con un tanque y pozo artesiano que abastecía al sector mencionado pero debido a una tormenta dichas instalaciones fueron inutilizadas, de esa manera todo el barrio está siendo abastecida por el pozo y tanque antes mencionado, lo que genera que el caudal recibido en los sectores más elevados del barrio sean insuficiente para satisfacer las necesidades del vital líquido en el sector y atendiendo que el consumo del mismo ha aumentado a la densificación con que cuenta el barrio hace que en horarios de pico de consumo se desabastezca complemente un sector lo que genera malestar entre todos los lugareños.

Teniendo en cuenta estas condiciones y entendiendo que la municipalidad tiene la obligación de satisfacer las necesidades básicas de la población se considera que es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura y proporcionar de esta manera una solución que pueda paliar las necesidades y mejorar las condiciones de vida y habitad de la población, por lo que es necesario y urgente proveer un pozo artesiano y tanque de agua con sus conexiones pertinentes para que más de 150 hogares se vean beneficiados directamente con un bien tan preciado e indispensable como es el agua.

Es mi informe.-

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3 278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Dirección de obras y fiscalización – Mun. Saltos de Guairá

INFORME DE FISCALIZACIÓN

DE: DIRECCION DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN

REF: PRESENTAR INFORME S/ ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN JOSE.-

Me dirijo a usted con respecto a la solicitud remitida para su verificación y poder determinar las necesidades presentadas en el sector del barrio San José del centro urbano de Salto del Guairá.

En la actualidad el barrio arriba mencionado cuenta con un pozo artesiano y un tanque elevado que sirve para proveer de agua a todos los usuarios de la zona, con el paso el tiempo y debido al aumento de usuarios debido a la mayor condensación de población en la zona y al bajo volumen de producción de agua generada por el pozo con que actualmente cuentan hace que durante periodo de tiempo muchos sectores del barrio se quede sin agua, de acuerdo a lo mencionado por los pobladores muchas veces el funcionamiento de la motobomba se ve interrumpido porque el pozo no cuenta con agua suficiente para el bombeo, este hecho fue corroborado en la visita que se ha realizado en el sector, por lo cual al parecer técnico de esta verificación se considera la necesidad de perforar un nuevo pozo que tenga el caudal necesario para bombear al tanque existente en el lugar.

Se considera este un hecho de relevancia y urgencia el cual no se puede postergar más ya que si el equipo de impulsión deja de funcionar a causa del poco caudal producido más de 250 familias quedarían totalmente desprovistas del vital líquido.

Es mi informe.-

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Dirección de obras y fiscalización – Mun. Saltos de Guairá