INFORME DE FISCALIZACIÓN

DE: DIRECCION DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN

REF: PRESENTAR INFORME S/ ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO OLIVEIRA.-

Me dirijo a usted con respecto a la solicitud remitida para su verificación y poder determinar las necesidades reales del sector del barrio Oliveira km3 de Salto del Guairá.

La creciente consolidación del barrio Oliveira como un asentamiento humano densificando ha generado mayor requerimiento de consumo de agua, actualmente el abastecimiento de agua para el sector del Barrio Oliveira km3 se daba a través del barrio San Jorge colindante al mismo, como ya he mencionado al aumentar la cantidad de usuario el consumo y las prolongadas secas sufridas en finales del año pasada e inicios de este año genero una merma importante el en caudal de agua para el sector, haciendo así que los vecinos de ambos barrios no cuenten tanto con el caudal necesario para satisfacer las necesidad mínimas requeridas, y llegando al punto en no satisfacer las necesidad básicas para el consumo humano habiendo horas del día en donde no tienen abastecimiento del vital líquido.

Teniendo en cuenta estas condiciones y entendiendo que la municipalidad tiene la necesidad de acercar la solución de los problemas locales a los niveles de base de la población, con el fin de aprovechar las iniciativas locales y su proximidad a los usuarios; entendiendo también que el acceso al agua limpia es unos de los objetivos de desarrollo sostenible suscrito por el Paraguay y ante la latente necesidad de proveer una solución a la problemática planteada atendiendo con celeridad y diligencia se considera que la excavación de un pozo artesiano, un tanque elevado y todo el sistema de impulso y eléctrico es necesario y urgente para que 100 hogares se vean beneficiados directamente.

Es mi informe.-

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3 278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Dirección de obras y fiscalización – Mun. Saltos de Guairá