COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **10:30 horas,** del día **trece de setiembre del Año Dos mil Veinte y uno**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluador de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2021**, convocada para el **"Mantenimiento y Mejoras de Infraestructura en Instituciones Educativas"**, con **ID Nº 400486**, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar y seleccionar la oferta más conveniente para los intereses de ésta Institución Municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC (ID Nº): 400486. Sistema de Adjudicación: Por Total.**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520- 30- 03, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el Ejercicio Fiscal Año 2021, por un Monto Total Referencial de Gs. 401.383.000 (Guaraníes Cuatrocientos y uno millones, trescientos ochenta y tres mil).**

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **30-08-2021.** Teniendo en cuenta que de manera ineludible todas las Licitaciones deben ser divulgadas, esta convocante ha cursado **invitaciones a 5 (cinco) potenciales oferentes**, conforme a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Nº 2.051 "De Contrataciones Publica".

D) **Miembros del Comité de Evaluación**: conformada a través de la Resolución **I.M. N° 3174/2016** de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo **57** Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019** y concordantes, se ha llevado a cabo el **Acto de Apertura de Sobres** y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **09** del mes de **Setiembre** del año **dos mil veinte y uno**; siendo las **12:30hs.**, presentándose los siguientes oferentes:

- **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4**
- **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº.**

4. MONTO DE LAS OFERTAS SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	**Gs. 381.313.850 (Guaraníes Trescientos ochenta y uno millones, Trescientos trece mil, ochocientos cincuenta)**
2	PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez	**Gs. 377.649.920 (Guaraníes Trescientos setenta y siete millones, Seiscientos cuarenta y nueve mil, novecientos veinte)**

5. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LAS OFERTAS

A fin de determinar el cumplimiento de las ofertas presentadas con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03, se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de las ofertas presentadas. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos Sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas.	*CONSTRUCTORA ALPE S.A.*		*PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez*	
	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)				
A) Formulario de Oferta (*)	Cumple		Cumple	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	Cumple		Cumple	
C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta (*)	Cumple		Cumple	
D) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	Cumple		Cumple	
E) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al Artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03. *Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras	Cumple		Cumple	

F) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	**No Corresponde**		**No Corresponde**	
G) Fotocopia simples de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	
H) Fotocopia simples de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	
I) Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras	**Cumple**		**Cumple**	

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, el comité de evaluación ha constatado que las firmas concursantes han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustancial exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS OFERENTES

Seguidamente, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, tanto el firmante de oferta, así como de los socios integrantes de la firma **Constructora ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4**; y el firmante de la oferta del oferente **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, donde se ha verificado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de funcionarios de la Institución Municipal, en las cuales se ha constatado que los mismos no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03, por lo tanto no existen impedimentos para llevar a cabo la siguiente etapa de evaluación.

7. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Teniendo en cuenta el monto de las ofertas, según el acta de apertura de ofertas, consignadas en el Punto Nº 4 de la presente evaluación, se corrobora los precios unitarios y totales de cada ítem cotizados, asimismo se ha procedido a la comprobación de las operaciones aritméticas que fueran necesarias para su cotejo y correspondiente control de los números finales, en la cual este Comité ha constatado que no se encontró ningún error aritmético, teniendo en cuenta la correcta multiplicación de los precios unitarios por las cantidades totales de los ítems cotizados y la sumatoria de los mismos constituyen los montos totales ofertados por los oferentes **1) CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4; y 2) PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1,** respectivamente.

A partir de esta verificación y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por el Total) se procede a ordenar dichas ofertas de menor a mayor de conformidad al Art. 28 de la Ley de Contrataciones Públicas y la Resolución de la DNCP N° 1890/20, correspondiendo la oferta menor al oferente **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1,** por la suma total de **Gs. 377.649.920 (Guaraníes Trescientos setenta y siete millones, Seiscientos cuarenta y nueve mil, novecientos veinte) IVA incluido,** lo cual este comité pasa a evaluar a los efectos de corroborar el cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y Decretos Reglamentarios.

Igualmente se corrobora si los precios ofertados se encuentran dentro de los rangos (porcentajes) establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, en consecuencia se comprobado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, teniendo en cuenta que los precios unitarios de cada ítem presentado por el oferente no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación, según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Precio Referen-cial	Precio del Oferente	Porcentaje de Diferencia
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL STO DOMINGO DE GUZ			
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	1.500	1.410	-6,38
2	72131601-004	ESTUCTURA DE Hº Aº -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL STO DOMINGO DE GUZMÁN		0	
2.1		Piso de Hº Aº espesor 5cm, alisada terminada fina(recapado)	45.000	42.300	-6,38
3	72131601-012	PINTURA - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN			
3.1		Pintura de pilares de Hº Aº	13.000	12.220	-6,38
3.2		De Cancha y líneas de marcación tipo deportiva	13.500	12.690	-6,38
4	72131601-011	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC. STO DOMINGO DE G.			
4.1		Registro ambos lados con caño P.V.C. 150mm	80.000	75.200	-6,38
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC. STO DOMINGO DE GUZMÁN			

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

5.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	250.500	235.470	-6,38
6	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁ N			
6.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	614.000	577.160	-6,38
7	72131601-007	TRABAJOS PRELIMINARES - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN			
7.1		Cartel de Obra	500.000	470.000	-6,38
8	72131601-002	TECHO -REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁ N			
8.1		Demolición de Techo(Sacar Chapa)	10.000	9.400	-6,38
8.2		Techo de Chapa	92.000	86.480	-6,38
9	72131601-006	AISLACION ASFA LTICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN			
9.1		de Paredes	45.000	42.300	-6,38
10	72131601-010	ABERTURAS METÁ LICAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN			
10.1		Reposicion de Vidrios	300.000	282.000	-6,38
11	72131601-012	PINTURAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N			
11.1		Pared interior y losa	14.000	13.160	-6,38
11.2		Pared exterior	15.000	14.100	-6,38
11.3		De abertura de madera con barniz	21.500	20.210	-6,38
11.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	18.000	16.920	-6,38
12	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N			
12.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	60.000	56.400	-6,38
13	72131601-001	INSTALACION ELETRICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N			
13.1		Instalación eléctrica	500.000	470.000	-6,38
14	72131601-013	LIMPIEZA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N			
14.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	957.000	1.000.000	4,30
15	72131601-002	Restauracion de aulas - Trabajos preliminares - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
15.1		Cartel de Obra	500.000	470.000	-6,38
16	72131601-007	Restauracion de aulas - Techo - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
16.1		Demolición de techo (sacar tejas,)	18.000	16.920	-6,38
16.2		Techo con teja(tirante existente)	150.000	141.000	-6,38
17	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
17.1		Puerta acceso aulas	1.000.00	940.000	-6,38
18	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas metalicas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
18.1		Reposición de Vidrios	300.000	282.000	-6,38
19	72131601-012	Restauracion de aulas - Pinturas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
19.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	23.000	21.620	-6,38
19.2		Pared interior	45.000	42.300	-6,38
19.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	45.000	42.300	-6,38
19.4		De abertura de madera con barniz	22.000	20.680	-6,38
19.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	18.000	16.920	-6,38
20	72131601-011	Restauracion de aulas - Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
20.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms.	60.000	56.400	-6,38
21	72131601-001	Restauracion de aulas - Instalacion electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
21.1		Instalación Eléctrica (Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	1.200.00	1.128.000	-6,38
21.2		Instalacion Electrica - Caja de llaves secional, con 2 termo magentica tipo francesa en cada aula	250.000	235.000	-6,38
21.3		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	170.000	159.800	-6,38
21.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	200.000	188.000	-6,38
21.5		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	130.000	122.200	-6,38
22	72131601-013	Restauracion de aulas - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
22.1		Limpieza final y retiro de escombros	1.158.00	1.088.520	-6,38
23	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - BAÑOS - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
23.1		Retiro de Puertas boxes	30.000	28.200	-6,38
24	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Vidrio - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
24.1		Espejos	180.000	169.200	-6,38
25	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Piso - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
25.1		Desmantelacion de piso	10.000	9.400	-6,38
25.2		Carpeta de regularizacion de piso	28.000	26.320	-6,38
25.3		piso ceramico	65.000	61.100	-6,38
26	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Revestimientos - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIAD.			
26.1		Desmantelación y Reposición de azulejo Sanitario Masculino/Femenino	60.000	56.400	-6,38
27	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Abertura de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXIL.			
27.1		Reposicion de Puerta tablero	1.350.00	1.269.000	-6,38
27.2		Reposicion de Puerta box	250.000	235.000	-6,38
28	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Reposicion de equipos de sanitario – ESC. BAS. Nº 3170 - MARIA A.			
28.1		Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	300.000	282.000	-6,38

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

28.2		Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	300.000	282.000	-6,38
28.3		Reposición de lavatorio	200.000	188.000	-6,38
29	72131601-001	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalacion Electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIAD			
29.1		Instalaci?n El?ctrica	500.000	470.000	-6,38
29.2		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	170.000	159.800	-6,38
29.3		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	200.000	188.000	-6,38
29.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	130.000	122.200	-6,38
30	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalación Sanitaria - ESCUELA BAS. Nº 3170 - MARIA AUXILIAD			
30.1		Caños y conexiones reparaciones	1.300.00	1.222.000	-6,38
31	72131601-012	Reparacion / Mantenimiento de baño - Pintura - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
31.1		Pared l?tex interior dos manos	35.000	32.900	-6,38
31.2		Pared Exterior sector Visto y revocado	35.000	32.900	-6,38
31.3		De abertura de puertas boxes	20.000	18.800	-6,38
31.4		Pintura Canaleta y bajada	18.000	16.920	-6,38
31.5		De abertura de madera principal	22.000	20.680	-6,38
31.6		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	22.000	20.680	-6,38
31.7		Reposicion de Vidrios	300.000	282.000	-6,38
32	72131601-013	Reparacion / Mantenimiento de baño - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA			
32.1		Limpieza Final	1.158.00	1.100.000	-5,27
33	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
33.1		Cartel de Obra	500.000	470.000	-6,38
33.2		Limpieza y preparaci?n del terreno	5.500	5.170	-6,38
33.3		Replanteo	5.500	5.170	-6,38
33.4		Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	350.000	329.000	-6,38
34	72131601-004	Estructura de H°A° - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
34.1		Viga de H.º A.º 45x20 cm y dado de H.º A.º	1.700.00	1.598.000	-6,38
34.2		Encadena de H.º A.º	1.700.00	1.598.000	-6,38
34.3		Losa sobre puerta	1.500.00	1.410.000	-6,38
35	72131601-004	Muro de nivelación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
35.1		De 0,45	209.000	196.460	-6,38
35.2		De 30cm	142.000	133.480	-6,38
35.3		de 60cm para pilares	285.000	267.900	-6,38
35.4		Relleno y apisonado de interiores	95.000	89.300	-6,38
36	72131601-006	Aislación asfáltica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
36.1		De Paredes	75.000	70.500	-6,38
37	72131601-005	Muros de Elevación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
37.1		De 0,15 para revocar	75.000	70.500	-6,38
37.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	185.000	173.900	-6,38
37.3		de 0,30 para revocar	134.000	125.960	-6,38
37.4		de 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensado macizo	100.000	94.000	-6,38
37.5		Envarillado bajo aberturas 2 & 8 por hilada (2 Hiladas)	10.500	9.870	-6,38
38	72131601-008	Pilares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
38.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizos	220.000	206.800	-6,38
39	72131601-007	Techo - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
39.1		Techo con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H.º A.º de 2x6 con listón de boca	265.000	249.100	-6,38
40	72131601-008	Revoques - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
40.1		De 0,15 para revocar	25.000	23.500	-6,38
40.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	24.000	22.560	-6,38
40.3		de 0,30 para revocar	55.000	51.700	-6,38
41	72131601-009	Piso - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
41.1		Contrapiso de H? de cascotes	34.500	32.430	-6,38
41.2		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	70.000	65.800	-6,38
41.3		Z?calo mosaico granitico base gris pulido de 10x30cm	28.500	26.790	-6,38
41.4		Guarda Obra Baldoson de alisado de cemento con contrapiso	55.000	51.700	-6,38
42	72131601-010	Aberturas metálicas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
42.1		Puerta metàlica de 1,20x2,10 con marco y herraje	936.000	879.840	-6,38
42.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	325.000	305.500	-6,38
43	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
43.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	12.500	11.750	-6,38
44	72131601-012	Pinturas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
44.1		De paredes a la cal base para latex (2manos)	18.000	16.920	-6,38
44.2		De pared revocada al latex	30.000	28.200	-6,38
44.3		De pilares vistos antimoho incoloro	20.000	18.800	-6,38

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

44.4		De viga cumbrera y galeria al latex	20.000	18.800	-6,38
44.5		De balancin con pintura sintetica	35.000	32.900	-6,38
44.6		De ladrillo visto con antimoho	21.000	19.740	-6,38
44.7		De tejuelon con barniz	23.000	21.620	-6,38
44.8		De puerta metalica con pintura sintetica	33.000	31.020	-6,38
44.9		De tirantes y listones de boca H.º A.º al látex	20.000	18.800	-6,38
44.1		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	28.000	26.320	-6,38
45	72131601-011	Vidrios dobles de 4mm - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
45.1		Vidrios Dobles de 4MM	165.000	155.100	-6,38
46	72131601-011	Desagüe Pluvial - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
46.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 40 cms.	42.000	39.480	-6,38
47	72131601-001	Instalación eléctrica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
47.1		Instalacion de tablero TS 10 de 10AG	65.000	61.100	-6,38
47.2		Instalacion de tablero de comando TC	65.000	61.100	-6,38
47.3		Instalacion de tablero de comando de ventilador TCV	65.000	61.100	-6,38
47.4		Alimentacion de los circuitos de luces	65.000	61.100	-6,38
47.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	65.000	61.100	-6,38
47.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	65.000	61.100	-6,38
47.7		Alimentacion de los circuitos del TC	65.000	61.100	-6,38
47.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	65.000	61.100	-6,38
47.9		Alimentacion de 2x6mm NYY al tablero existente	65.000	61.100	-6,38
48	72131601-001	Artefactos eléctricas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
48.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	131.600	-6,38
48.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	85.000	79.900	-6,38
48.3		Tablero TS 10 de AG c/ barra de fase y neutro	180.000	169.200	-6,38
48.4		Tablero TC de 6 AG	98.000	92.120	-6,38
48.5		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	98.000	92.120	-6,38
48.6		Ventilador de techo de 56	350.000	329.000	-6,38
48.7		Aire acondicionado de 12000 btu	1.990.00	1.870.600	-6,38
48.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	180.000	169.200	-6,38
49	72131601-005	Rampa peatonal - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
49.1		Rampa peatonal	495.000	465.300	-6,38
50	72131601-012	Mobiliarios - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario			
50.1		Limpieza Final	600.000	630.000	4,76
51	72131601-002	Preparación de la obra -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
51.1		Cartel de Obra	500.000	470.000	-6,38
52	72131601-006	Aislación Asfáltica -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
52.1		de Paredes	45.000	42.300	-6,38
53	72131601-007	Techo -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
53.1		Desmantelacion de techo chapa	20.000	18.800	-6,38
53.2		Techo de chapa	95.000	89.300	-6,38
54	72131601-008	Revoques -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
54.1		De pared exterrior a una capa (pared posterior)	24.000	22.560	-6,38
55	72131601-010	Aberturas metálicas -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
55.1		Vidrios dobles de 4 mm	165.000	155.100	-6,38
56	72131601-012	Pinturas. -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
56.1		De interior y exterior al látex (pared - losa)	19.500	18.330	-6,38
56.2		de madera al Baniz	43.000	40.420	-6,38
57	72131601-001	Artefactos electricos -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
57.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	200.000	188.000	-6,38
57.2		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	79.900	-6,38
58	72131601-013	Limpieza final-Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario			
58.1		Limpieza final	600.000	650.000	7,69
59	72131601-002	Trabajo Preliminares - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga			
59.1		Cartel de Obras	500.000	470.000	-6,38
60	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
60.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	25.000	23.500	-6,38
60.2		Reposicion Techo con tejaytejuelon (tirante existente)	250.000	235.000	-6,38
61	72131601-011	Vidrio - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga			
61.1		Vidrios	165.000	155.100	-6,38
62	72131601-012	Pinturas - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga			
62.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	23.000	21.620	-6,38
62.2		Pared interior y exterior al latex	20.000	18.800	-6,38

62.3		De abertura de madera con bamiz	43.500	40.890	-6,38
62.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	28.000	26.320	-6,38
63	72131601-011	Desague Pluvial - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga			
63.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	42.000	39.480	-6,38
64	72131601-001	Instalación Eléctrica - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga			
64.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	131.600	-6,38
64.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en ealeria	85.000	79.900	-6,38
65	72131601-013	Limpieza Final - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga			
65.1		Limpieza Final	600.000	650.000	7,69

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

8. CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Con el objeto de apoyar la Producción y Empleo Nacional, el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo que establece la Ley Nº 4558/11, contempla la aplicación de un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento) a favor de la producción y de servicios de origen nacional, a todas las firmas que presentaren la documentación requerida al respecto.

Este Comité ha verificado que el oferente **PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez**, **Constructora** ha presentado en forma física el Certificado de Origen, en tanto que el oferente **Constructora ALPE S.A.** no presentó en dicha forma el documento necesario para acogerse al beneficio correspondiente, para su efecto hemos recurrido a la base de datos del Ministerio de Industria y Comercio (VUE – Ventanilla Única de Exportación), en el cual se constata que los mismos oferentes cuentan con el Certificado de Origen emitido por dicho Ministerio antes de la fecha y hora tope de presentación de ofertas para el presente llamado (**Constructora ALPE S.A.** con **Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 113395**; y **PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez**, con **Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 113243**). Teniendo en cuenta que ambos presentan dicho requisito de la licitación, el margen preferencial **no es aplicable,** considerando lo citado más arriba.

9. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Igualmente en el presente proceso no se aplica lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones "Margen de Preferencia local. "*Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente*, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último". En este punto cabe destacar que los oferentes **Constructora ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4; y PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1**, son de la zona, pues ambos fijan sus respectivos domicilios en el Departamento del Alto Paraná.

10. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

Conforme al desarrollo del acto de apertura de ofertas, se constata una sola observación, realizada por el representante de la firma Constructora ALPE S.A., la cual expresa cuanto sigue:... *Seguidamente el representante del oferente Constructora ALPE S.A., Ing. Fabio Fernando Ayala Cañiza, con C.I. Nº 3.475.727, realiza la siguiente observación:*

1- *Deja constancia que en el momento de llevarse a cabo el acto de apertura, el oferente PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez ha procedido a foliar su carpeta.*

En ese sentido, este Comité de Evaluación trae a colación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, en su Sección "DATOS DE LA LICITACIÓN", apartado "FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA", en su punto Nº 4; la cual expresa claramente cuanto sigue: "*La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas*".

11. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Ítem	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Unidad de Medida	Cumple/ No Cumple
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL STO DOMINGO DE GUZ	Unidad Medida	
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Cumple
2	72131601-004	ESTUCTURA DE Hº Aº -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL STO DOMINGO DE GUZMÁN	Unidad Medida	

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

2.1		Piso de Hº Aº espesor 5cm, alisada terminada fina(recapado)	Metros cúbicos	**Cumple**
3	72131601-012	PINTURA - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	Unidad Medida	
3.1		Pintura de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	**Cumple**
3.2		De Cancha y líneas de marcación tipo deportiva	Metros cuadrados	**Cumple**
4	72131601-011	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC. STO DOMINGO DE G.	Unidad Medida	
4.1		Registro ambos lados con caño P.V.C. 150mm	Metro lineal	**Cumple**
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC. STO DOMINGO DE GUZMÁN	Unidad Medida	
5.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	**Cumple**
6	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁ N	Unidad Medida	
6.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida	**Cumple**
7	72131601-007	TRABAJOS PRELIMINARES - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	Unidad Medida	
7.1		Cartel de Obra	Unidad	**Cumple**
8	72131601-002	TECHO -REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁ N	Unidad Medida	
8.1		Demolición de Techo(Sacar Chapa)	Metros cuadrados	**Cumple**
8.2		Techo de Chapa	Metros cuadrados	**Cumple**
9	72131601-006	AISLACION ASFA LTICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	Unidad Medida	
9.1		de Paredes	Metros cuadrados	**Cumple**
10	72131601-010	ABERTURAS METÁ LICAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	Unidad Medida	
10.1		Reposicion de Vidrios	Unidad Medida	**Cumple**
11	72131601-012	PINTURAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N	Unidad Medida	
11.1		Pared interior y losa	Metros cuadrados	**Cumple**
11.2		Pared exterior	Metros cuadrados	**Cumple**
11.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	**Cumple**
11.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	**Cumple**
12	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N	Unidad Medida	
12.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	**Cumple**
13	72131601-001	INSTALACION ELETRICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N	Unidad Medida	
13.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida	**Cumple**
14	72131601-013	LIMPIEZA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N	Unidad Medida	
14.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Costo por Mil	**Cumple**
15	72131601-002	Restauracion de aulas - Trabajos preliminares - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
15.1		Cartel de Obra	Unidad	**Cumple**
16	72131601-007	Restauracion de aulas - Techo - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
16.1		Demolición de techo (sacar tejas,)	Metros cuadrados	**Cumple**
16.2		Techo con teja(tirante existente)	Metros cuadrados	**Cumple**
17	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
17.1		Puerta acceso aulas	Unidad	**Cumple**
18	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas metalicas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
18.1		Reposición de Vidrios	Metros cuadrados	**Cumple**
19	72131601-012	Restauracion de aulas - Pinturas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
19.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Costo por Mil	**Cumple**
19.2		Pared interior	Metros cuadrados	**Cumple**
19.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	**Cumple**
19.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	**Cumple**
19.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	**Cumple**
20	72131601-011	Restauracion de aulas - Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
20.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	**Cumple**
21	72131601-001	Restauracion de aulas - Instalacion electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
21.1		Instalación Eléctrica (Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida	**Cumple**
21.2		Instalacion Electrica - Caja de llaves secional, con 2 termo magentica tipo francesa en cada aula	Unidad	**Cumple**
21.3		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	Unidad	**Cumple**
21.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	Unidad	**Cumple**
21.5		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	Unidad	**Cumple**
22	72131601-013	Restauracion de aulas - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
22.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	**Cumple**
23	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - BAÑOS - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
23.1		Retiro de Puertas boxes	Unidad	**Cumple**
24	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Vidrio - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
24.1		Espejos	Metros cuadrados	**Cumple**
25	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Piso - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
25.1		Desmantelacion de piso	Metros cuadrados	**Cumple**
25.2		Carpeta de regularizacion de piso	Metros cuadrados	**Cumple**
25.3		piso ceramico	Metros cuadrados	**Cumple**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

26	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Revestimientos - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIAD.	Unidad Medida	
26.1		Desmantelación y Reposición de azulejo Sanitario Masculino/Femenino	Metros cuadrados	**Cumple**
27	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Abertura de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXIL.	Unidad Medida	
27.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	**Cumple**
27.2		Reposicion de Puerta box	Unidad	**Cumple**
28	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Reposicion de equipos de sanitario – ESC. BAS. Nº 3170 - MARIA A.	Unidad Medida	
28.1		Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	Unidad	**Cumple**
28.2		Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	Unidad	**Cumple**
28.3		Reposición de lavatorio	Unidad	**Cumple**
29	72131601-001	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalacion Electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIAD	Unidad Medida	
29.1		Instalaci?n El?ctrica	Unidad Medida	**Cumple**
29.2		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	Unidad	**Cumple**
29.3		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	Unidad	**Cumple**
29.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	Unidad	**Cumple**
30	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalación Sanitaria - ESCUELA BAS. Nº 3170 - MARIA AUXILIAD	Unidad Medida	
30.1		Caños y conexiones reparaciones	Unidad Medida	**Cumple**
31	72131601-012	Reparacion / Mantenimiento de baño - Pintura - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
31.1		Pared l?tex interior dos manos	Metros cuadrados	**Cumple**
31.2		Pared Exterior sector Visto y revocado	Metros cuadrados	**Cumple**
31.3		De abertura de puertas boxes	Metros cuadrados	**Cumple**
31.4		Pintura Canaleta y bajada	Metros cuadrados	**Cumple**
31.5		De abertura de madera principal	Metros cuadrados	**Cumple**
31.6		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	**Cumple**
31.7		Reposicion de Vidrios	Unidad Medida	**Cumple**
32	72131601-013	Reparacion / Mantenimiento de baño - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	
32.1		Limpieza Final	Unidad Medida	**Cumple**
33	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
33.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	**Cumple**
33.2		Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	**Cumple**
33.3		Replanteo	Metros cuadrados	**Cumple**
33.4		Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	**Cumple**
34	72131601-004	Estructura de H°A° - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
34.1		Viga de H.º A.º 45x20 cm y dado de H.º A.º	Metros cúbicos	**Cumple**
34.2		Encadena de H.º A.º	Metros cúbicos	**Cumple**
34.3		Losa sobre puerta	Metros cúbicos	**Cumple**
35	72131601-004	Muro de nivelación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
35.1		De 0,45	Metros cuadrados	**Cumple**
35.2		De 30cm	Metros cuadrados	**Cumple**
35.3		de 60cm para pilares	Metros cuadrados	**Cumple**
35.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	**Cumple**
36	72131601-006	Aislación asfáltica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
36.1		De Paredes	Metros cuadrados	**Cumple**
37	72131601-005	Muros de Elevación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
37.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	**Cumple**
37.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	**Cumple**
37.3		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	**Cumple**
37.4		de 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	**Cumple**
37.5		Envarillado bajo aberturas 2 & 8 por hilada (2 Hiladas)	Mililitros	**Cumple**
38	72131601-008	Pilares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
38.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizos	Metro lineal	**Cumple**
39	72131601-007	Techo - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
39.1		Techo con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H.º A.º de 2x6 con listón de boca	Metros cuadrados	**Cumple**
40	72131601-008	Revoques - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
40.1		De 0,15 para revocar	Metro lineal	**Cumple**
40.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	**Cumple**
40.3		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	**Cumple**
41	72131601-009	Piso - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
41.1		Contrapiso de H? de cascotes	Mililitros	**Cumple**
41.2		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	**Cumple**
41.3		Z?calo mosaico granitico base gris pulido de 10x30cm	Mililitros	**Cumple**
41.4		Guarda Obra Baldoson de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	**Cumple**
42	72131601-010	Aberturas metálicas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
42.1		Puerta metàlica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Metros cuadrados	**Cumple**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

42.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Costo por Mil	**Cumple**
43	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
43.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	**Cumple**
44	72131601-012	Pinturas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
44.1		De paredes a la cal base para latex (2manos)	Metros cuadrados	**Cumple**
44.2		De pared revocada al latex	Metros cuadrados	**Cumple**
44.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	**Cumple**
44.4		De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	**Cumple**
44.5		De balancin con pintura sintetica	Metros cuadrados	**Cumple**
44.6		De ladrillo visto con antimoho	Metros cuadrados	**Cumple**
44.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	**Cumple**
44.8		De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	**Cumple**
44.9		De tirantes y listones de boca H.º A.º al látex	Metros cuadrados	**Cumple**
44.1		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Mililitros	**Cumple**
45	72131601-011	Vidrios dobles de 4mm - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
45.1		Vidrios Dobles de 4MM	Metros cuadrados	**Cumple**
46	72131601-011	Desagüe Pluvial - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
46.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	**Cumple**
47	72131601-001	Instalación eléctrica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
47.1		Instalacion de tablero TS 10 de 10AG	Unidad	**Cumple**
47.2		Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	**Cumple**
47.3		Instalacion de tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	**Cumple**
47.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	**Cumple**
47.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	**Cumple**
47.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	**Cumple**
47.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	**Cumple**
47.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	**Cumple**
47.9		Alimentacion de 2x6mm NYY al tablero existente	Unidad	**Cumple**
48	72131601-001	Artefactos eléctricas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
48.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	**Cumple**
48.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	**Cumple**
48.3		Tablero TS 10 de AG c/ barra de fase y neutro	Unidad	**Cumple**
48.4		Tablero TC de 6 AG	Unidad	**Cumple**
48.5		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	**Cumple**
48.6		Ventilador de techo de 56	Unidad	**Cumple**
48.7		Aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	**Cumple**
48.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Unidad	**Cumple**
49	72131601-005	Rampa peatonal - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
49.1		Rampa peatonal	Unidad Medida	**Cumple**
50	72131601-012	Mobiliarios - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
50.1		Limpieza Final	Unidad Medida	**Cumple**
51	72131601-002	Preparación de la obra -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
51.1		Cartel de Obra	Unidad	**Cumple**
52	72131601-006	Aislación Asfáltica -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
52.1		de Paredes	Metros cuadrados	**Cumple**
53	72131601-007	Techo -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
53.1		Desmantelacion de techo chapa	Metros cuadrados	**Cumple**
53.2		Techo de chapa	Metros cuadrados	**Cumple**
54	72131601-008	Revoques -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
54.1		De pared exterior a una capa (pared posterior)	Costo por Mil	**Cumple**
55	72131601-010	Aberturas metálicas -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
55.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	**Cumple**
56	72131601-012	Pinturas. -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
56.1		De interior y exterior al látex (pared - losa)	Metros cuadrados	**Cumple**
56.2		de madera al Baniz	Metros cuadrados	**Cumple**
57	72131601-001	Artefactos electricos -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
57.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	Unidad	**Cumple**
57.2		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocélula en galeria	Unidad	**Cumple**
58	72131601-013	Limpieza final-Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	
58.1		Limpieza final	Costo por Mil	**Cumple**
59	72131601-002	Trabajo Preliminares - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	
59.1		Cartel de Obras	Unidad	**Cumple**
60	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida	

60.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	**Cumple**
60.2		Reposicion Techo con tejaytejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	**Cumple**
61	72131601-011	Vidrio - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	
61.1		Vidrios	Metros cuadrados	**Cumple**
62	72131601-012	Pinturas - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	
62.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	Metros cuadrados	**Cumple**
62.2		Pared interior y exterior al latex	Metros cuadrados	**Cumple**
62.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	**Cumple**
62.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metros cuadrados	**Cumple**
63	72131601-011	Desague Pluvial - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	
63.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	**Cumple**
64	72131601-001	Instalación Eléctrica - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	
64.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	**Cumple**
64.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en ealeria	Unidad	**Cumple**
65	72131601-013	Limpieza Final - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	
65.1		Limpieza Final	Unidad Medida	**Cumple**

12. CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

CONCEPTO	FORMULA	Año 2019	Año 2020	Total	Promedio	Cumple/No Cumple
Coeficiente de Liquidez	ACTIVO CORRIENTE	377.660.819	295.639.537	673.300.356	30,27	Cumple
	PASIVO CORRIENTE	11.991.000	10.245.000	22.236.000		
CONCEPTO	**FORMULA**	**Año 2019**	**Año 2020**	**Total**	**Promedio**	**Cumple/No Cumple**
Coeficiente de Solvencia	PASIVO TOTAL	20.241.180	24.290.500	22.106.952	0,022	Cumple
	ACTIVO TOTAL	1.011.675.421	929.286.731	157.350.919		

CONCEPTO	FORMULA		Año 2019	Año 2020	Total	Resultado	Cumple/No Cumple	
ACTIVOS LÍQUIDOS	20 % del Monto total de la oferta	ACTIVO CORRIENTE MENOS EL	377.660.819	295.639.537	673.300.356	651.064.356	Oferta total de PRESERGEN	Cumple
		PASIVO CORRIENTE	11.991.000	10.245.000	22.236.000		377.649.920	

Requisitos documentales para evaluar el criterio de CAPACIDAD FINANCIERA. El oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:	***Cumple/No Cumple***
1) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**Cumple**
2) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**Cumple**
3) Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos últimos ejercicios fiscales (2019/20)	**Cumple**
4) Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020)	**Cumple**
5) Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente	**Cumple**
6) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	**Cumple**
7) Completar el Formulario Nº 5	**Cumple**

13. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1,** y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en los siguientes cuadros:

Requisitos documentales de carácter formal exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones	***Cumple/No Cumple***
1) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	**Cumple**
2) Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	**Cumple**

Posteriormente, éste Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los requerimientos de la Sección **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**, en cuanto a los requisitos de **Experiencia General en Obras; Experiencia Específica en Obras, Capacidad en Materia de Personal y Capacidad en materia de Equipos,** exigidos **en** el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual la firma evaluada, ha cumplido satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Requisitos documentales para evaluar los criterios de EXPERIENCIA GENERAL y ESPECÍFICA EN OBRAS. El oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:	*Cumple/No Cumple*
1) Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**Cumple**
2) Documento que avale la Recepción Definitiva de la Obra.	**Cumple**
3) Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	**Cumple**
4) Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**Cumple**
5) Copia de 02 (dos) contratos similar a la obra propuesta con la correspondiente recepción final de la obra si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la administración contratante para participar en el contrato.	**Cumple**
6) Declaración Jurada que el contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contrato por causa imputable al mismo, respecto de otro u otro contrato celebrado con la institución Municipal	**Cumple**
7) Completar el Formulario Nº 2	**Cumple**
8) Completar el Formulario Nº 3	**Cumple**
9) Completar el Formulario Nº 4	**Cumple**

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL. El oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:	*Cumple/No Cumple*
1) Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. (Un Ingeniero Civil y/o Arquitecto, para Jefe o Superintendente de Obras, con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares; y Un Ingeniero o Arquitecto técnico para Residente de obra, que posea una antigüedad mínima de 2 (dos) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.)	**Cumple**
2) Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	**Cumple**
3) Copia del Título Profesional Universitario del Ingeniero/a Civil o Arquitecto/a, Dicho Título deberán ser expedidos por las entidades oficiales reconocidas legalmente en la República del Paraguay y habilitadas por el organismo rector. Si el Titulo fue expedido por una Universidad Extranjera, deberá ser legalizado y habilitado por el organismo rector nacional pertinente.	**Cumple**
4) Completar el Formulario Nº 6	**Cumple**

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS. El oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:	*Cumple/No Cumple*
1) Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	**Cumple**
2) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos	**Cumple**
3) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	**Cumple**
4) Completar el Formulario Nº 7 y 8	**Cumple**

En el presente proceso de evaluación no se realizó aclaración alguna al oferente **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1**, teniendo en cuenta que su oferta ha reunido con todas las informaciones necesarias, así como las documentaciones y exigencias del presente llamado.

14. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo **65** del Decreto Reglamentario **Nº 2992/2019**, "La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en Pliego de Bases y Condiciones; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1.**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

15. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL	Unidad Medida	1		
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	353	1.410	497.730
2	72131601-004	ESTUCTURA DE Hº Aº -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL STO	Unidad Medida	1		
2.1		Piso de Hº Aº espesor 5cm, alisada terminada fina(recapado)	Metros cúbicos	353	42.300	14.931.900
3	72131601-012	PINTURA - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE	Unidad Medida	1		
3.1		Pintura de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	84	12.220	1.026.480
3.2		De Cancha y líneas de marcación tipo deportiva	Metros cuadrados	353	12.690	4.479.570
4	72131601-011	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC.	Unidad Medida	1		
4.1		Registro ambos lados con caño P.V.C. 150mm	Metro lineal	51	75.200	3.835.200
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA -RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NAC. STO	Unidad Medida	1		
5.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	235.470	1.883.760
6	72131601-013	LIMPIEZA FINAL - RECAPADO DE PISTA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO	Unidad Medida	1		
6.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida	1	577.160	577.160
7	72131601-007	TRABAJOS PRELIMINARES - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO	Unidad Medida	1		
7.1		Cartel de Obra	Unidad	3	470.000	1.410.000
8	72131601-002	TECHO -REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁ N	Unidad Medida	1		
8.1		Demolición de Techo(Sacar Chapa)	Metros cuadrados	137,7	9.400	1.294.380
8.2		Techo de Chapa	Metros cuadrados	159	86.480	13.750.320
9	72131601-006	AISLACION ASFA LTICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO	Unidad Medida	1		
9.1		de Paredes	Metros cuadrados	40	42.300	1.692.000
10	72131601-010	ABERTURAS METÁ LICAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO	Unidad Medida	1		
10.1		Reposicion de Vidrios	Unidad Medida	1	282.000	282.000
11	72131601-012	PINTURAS - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE	Unidad Medida	1		
11.1		Pared interior y losa	Metros cuadrados	240	13.160	3.158.400
11.2		Pared exterior	Metros cuadrados	60	14.100	846.000
11.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	8	20.210	161.680
11.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	33	16.920	558.360
12	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE	Unidad Medida	1		
12.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	32,2	56.400	1.816.080
13	72131601-001	INSTALACION ELETRICA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO	Unidad Medida	1		
13.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida	1	470.000	470.000
14	72131601-013	LIMPIEZA - REPARACION TECHO /AULA -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMA N	Unidad Medida	1		
14.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Costo por Mil	1	1.000.00	1.000.000
15	72131601-002	Restauracion de aulas - Trabajos preliminares - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
15.1		Cartel de Obra	Unidad	3	470.000	1.410.000
16	72131601-007	Restauracion de aulas - Techo - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	1		
16.1		Demolición de techo (sacar tejas,)	Metros cuadrados	560	16.920	9.475.200
16.2		Techo con teja(tirante existente)	Metros cuadrados	558	141.000	78.678.000
17	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
17.1		Puerta acceso aulas	Unidad	3	940.000	2.820.000
18	72131601-010	Restauracion de aulas - Aberturas metalicas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
18.1		Reposición de Vidrios	Metros cuadrados	1,5	282.000	423.000
19	72131601-012	Restauracion de aulas - Pinturas - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA AUXILIADORA	Unidad Medida	1		
19.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Costo por Mil	413	21.620	8.929.060
19.2		Pared interior	Metros cuadrados	343	42.300	14.508.900
19.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	Metros cuadrados	230	42.300	9.729.000
19.4		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	12	20.680	248.160
19.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Mililitros	79	16.920	1.336.680
20	72131601-011	Restauracion de aulas - Desague Pluvial - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
20.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	79	56.400	4.455.600
21	72131601-001	Restauracion de aulas - Instalacion electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
21.1		Instalación Eléctrica (Cabreria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad Medida	1	1.128.00	1.128.000
21.2		Instalacion Electrica - Caja de llaves secional, con 2 termo magentica tipo francesa en	Unidad	2	235.000	470.000
21.3		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	Unidad	1	159.800	159.800
21.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	Unidad	1	188.000	188.000
21.5		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	Unidad	1	122.200	122.200
22	72131601-013	Restauracion de aulas - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
22.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.088.52	1.088.520

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

23	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - BAÑOS - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
23.1		Retiro de Puertas boxes	Unidad	8	28.200	225.600
24	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Vidrio - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
24.1		Espejos	Metros cuadrados	5	169.200	846.000
25	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Piso - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
25.1		Desmantelacion de piso	Metros cuadrados	43	9.400	404.200
25.2		Carpeta de regularizacion de piso	Metros cuadrados	43	26.320	1.131.760
25.3		piso ceramico	Metros cuadrados	43	61.100	2.627.300
26	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Revestimientos - ESCUELA BASICA Nº 3170 -	Unidad Medida	1		
26.1		Desmantelación y Reposición de azulejo Sanitario Masculino/Femenino	Metros cuadrados	40	56.400	2.256.000
27	72131601-010	Reparacion / Mantenimiento de baño - Abertura de madera - ESCUELA BASICA Nº 3170	Unidad Medida	1		
27.1		Reposicion de Puerta tablero	Unidad	2	1.269.00	2.538.000
27.2		Reposicion de Puerta box	Unidad	8	235.000	1.880.000
28	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Reposicion de equipos de sanitario – ESC. BAS.	Unidad Medida	1		
28.1		Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de	Unidad	10	282.000	2.820.000
28.2		Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	Unidad	3	282.000	846.000
28.3		Reposición de lavatorio	Unidad	6	188.000	1.128.000
29	72131601-001	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalacion Electrica - ESCUELA BASICA Nº 3170	Unidad Medida	1		
29.1		Instalaci?n El?ctrica	Unidad Medida	1	470.000	470.000
29.2		Artefactos Electricos (Luces y tomadas con cable de 2mm y 4mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado, a ser determinado por la convocante)	Unidad	1	159.800	159.800
29.3		Artefactos Electricos (Fluorecente de 2 Elementos y 40 watts)	Unidad	1	188.000	188.000
29.4		Artefactos Electricos (Fluorecente de 1 Elementos y 40 watts)	Unidad	1	122.200	122.200
30	72131601-011	Reparacion / Mantenimiento de baño - Instalación Sanitaria - ESCUELA BAS. Nº 3170 -	Unidad Medida	1		
30.1		Caños y conexiones reparaciones	Unidad Medida	1	1.222.00	1.222.000
31	72131601-012	Reparacion / Mantenimiento de baño - Pintura - ESCUELA BASICA Nº 3170 - MARIA	Unidad Medida	1		
31.1		Pared l?tex interior dos manos	Metros cuadrados	60	32.900	1.974.000
31.2		Pared Exterior sector Visto y revocado	Metros cuadrados	85	32.900	2.796.500
31.3		De abertura de puertas boxes	Metros cuadrados	21	18.800	394.800
31.4		Pintura Canaleta y bajada	Metros cuadrados	17	16.920	287.640
31.5		De abertura de madera principal	Metros cuadrados	7	20.680	144.760
31.6		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	60	20.680	1.240.800
31.7		Reposicion de Vidrios	Unidad Medida	1	282.000	282.000
32	72131601-013	Reparacion / Mantenimiento de baño - Limpieza Final - ESCUELA BASICA Nº 3170 -	Unidad Medida	1		
32.1		Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.100.00	1.100.000
33	72131601-002	Trabajos preliminares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
33.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	470.000	1.410.000
33.2		Limpieza y preparaci?n del terreno	Metros cuadrados	64	5.170	330.880
33.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.170	330.880
33.4		Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	329.000	4.606.000
34	72131601-004	Estructura de H°A° - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
34.1		Viga de H.° A.° 45x20 cm y dado de H.° A.°	Metros cúbicos	1,23	1.598.00	1.965.540
34.2		Encadena de H.° A.°	Metros cúbicos	2,3	1.598.00	3.675.400
34.3		Losa sobre puerta	Metros cúbicos	0,1	1.410.00	141.000
35	72131601-004	Muro de nivelación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
35.1		De 0,45	Metros cuadrados	4	196.460	785.840
35.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	133.480	1.001.100
35.3		de 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	267.900	160.740
35.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	89.300	2.080.690
36	72131601-006	Aislación asfáltica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
36.1		De Paredes	Metros cuadrados	13	70.500	916.500
37	72131601-005	Muros de Elevación - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
37.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5	70.500	352.500
37.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	173.900	5.999.550
37.3		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	125.960	1.700.460
37.4		de 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	38	94.000	3.572.000
37.5		Envarillado bajo aberturas 2 & 8 por hilada (2 Hiladas)	Mililitros	16	9.870	157.920
38	72131601-008	Pilares - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
38.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	206.800	1.364.880
39	72131601-007	Techo - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
39.1		Techo con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H.° A.° de 2x6 con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	249.100	22.543.550
40	72131601-008	Revoques - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
40.1		De 0,15 para revocar	Metro lineal	38,8	23.500	911.800
40.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	61	22.560	1.376.160

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2021
"MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" - ID Nº 400486

INFORME Y RECOMENDACIÓN

40.3		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	16	51.700	827.200
41	72131601-009	Piso - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
41.1		Contrapiso de H? de cascotes	Mililitros	58	32.430	1.880.940
41.2		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	58	65.800	3.816.400
41.3		Z?calo mosaico granitico base gris pulido de 10x30cm	Mililitros	34	26.790	910.860
41.4		Guarda Obra Baldoson de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	51.700	992.640
42	72131601-010	Aberturas metálicas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
42.1		Puerta metàlica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Metros cuadrados	2	879.840	1.759.680
42.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Costo por Mil	10,32	305.500	3.152.760
43	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
43.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	25,6	11.750	300.800
44	72131601-012	Pinturas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
44.1		De paredes a la cal base para latex (2manos)	Metros cuadrados	90,5	16.920	1.531.260
44.2		De pared revocada al latex	Metros cuadrados	90,5	28.200	2.552.100
44.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.800	223.720
44.4		De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	18.800	300.800
44.5		De balancin con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,5	32.900	345.450
44.6		De ladrillo visto con antimoho	Metros cuadrados	109	19.740	2.151.660
44.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	21.620	1.729.600
44.8		De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	31.020	170.610
44.9		De tirantes y listones de boca H.º A.º al látex	Metros cuadrados	53,4	18.800	1.003.920
44.1		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Mililitros	23	26.320	605.360
45	72131601-011	Vidrios dobles de 4mm - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del	Unidad Medida	1		
45.1		Vidrios Dobles de 4MM	Metros cuadrados	10,3	155.100	1.597.530
46	72131601-011	Desagüe Pluvial - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
46.1		Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	39.480	908.040
47	72131601-001	Instalación eléctrica - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
47.1		Instalacion de tablero TS 10 de 10AG	Unidad	4	61.100	244.400
47.2		Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	2	61.100	122.200
47.3		Instalacion de tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	2	61.100	122.200
47.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	61.100	611.000
47.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	61.100	366.600
47.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	61.100	122.200
47.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	61.100	733.200
47.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	4	61.100	244.400
47.9		Alimentacion de 2x6mm NYY al tablero existente	Unidad	25	61.100	1.527.500
48	72131601-001	Artefactos eléctricas - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
48.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	131.600	526.400
48.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	79.900	159.800
48.3		Tablero TS 10 de AG c/ barra de fase y neutro	Unidad	1	169.200	169.200
48.4		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	92.120	92.120
48.5		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	1	92.120	92.120
48.6		Ventilador de techo de 56	Unidad	2	329.000	658.000
48.7		Aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	2	1.870.60	3.741.200
48.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	169.200	507.600
49	72131601-005	Rampa peatonal - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
49.1		Rampa peatonal	Unidad Medida	1	465.300	465.300
50	72131601-012	Mobiliarios - Construccion de 1 aula 5,80x6,80Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
50.1		Limpieza Final	Unidad Medida	1	630.000	630.000
51	72131601-002	Preparación de la obra -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del	Unidad Medida	1		
51.1		Cartel de Obra	Unidad	3	470.000	1.410.000
52	72131601-006	Aislación Asfáltica -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
52.1		de Paredes	Metros cuadrados	40	42.300	1.692.000
53	72131601-007	Techo -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
53.1		Desmantelacion de techo chapa	Metros cuadrados	160	18.800	3.008.000
53.2		Techo de chapa	Metros cuadrados	160	89.300	14.288.000
54	72131601-008	Revoques -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
54.1		De pared exterior a una capa (pared posterior)	Costo por Mil	50	22.560	1.128.000
55	72131601-010	Aberturas metálicas -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del	Unidad Medida	1		
55.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13	155.100	2.016.300
56	72131601-012	Pinturas. -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
56.1		De interior y exterior al látex (pared - losa)	Metros cuadrados	500	18.330	9.165.000
56.2		de madera al B	Metros cuadrados	10	40.420	404.200

57	72131601-001	Artefactos electricos -Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del	Unidad Medida	1		
57.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	Unidad	4	188.000	752.000
57.2		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	3	79.900	239.700
58	72131601-013	Limpieza final-Reparacion de Bloque de Aula en la Escuela 1295 Virgen del Rosario	Unidad Medida	1		
58.1		Limpieza final	Costo por Mil	1	650.000	650.000
59	72131601-002	Trabajo Preliminares - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	1		
59.1		Cartel de Obras	Unidad	3	470.000	1.410.000
60	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida	1		
60.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	Metros cuadrados	93,5	23.500	2.197.250
60.2		Reposicion Techo con tejaytejuelon (tirante existente)	Metros cuadrados	94	235.000	22.090.000
61	72131601-011	Vidrio - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	1		
61.1		Vidrios	Metros cuadrados	1,5	155.100	232.650
62	72131601-012	Pinturas - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	1		
62.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	Metros cuadrados	90	21.620	1.945.800
62.2		Pared interior y exterior al latex	Metros cuadrados	156	18.800	2.932.800
62.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	4	40.890	163.560
62.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metros cuadrados	21	26.320	552.720
63	72131601-011	Desague Pluvial - Escuela Basica Nº 6488 Niño Jesus de Praga	Unidad Medida	1		
63.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	21	39.480	829.080
64	72131601-001	Instalación Eléctrica - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	1		
64.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	131.600	526.400
64.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en ealeria	Unidad	2	79.900	159.800
65	72131601-013	Limpieza Final - Escuela Básica N.º 6488 Niño Jesús de Praga	Unidad Medida	1		
65.1		Limpieza Final	Unidad Medida	1	650.000	650.000
Precio Total (Guaraníes Trescientos setenta y siete millones, Seiscientos cuarenta y nueve mil, novecientos veinte)						**377.649.920**

16. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que la Firma **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1,** cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

En consecuencia, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 09/2021 "Mantenimiento y Mejoras de Infraestructura en Instituciones Educativas"**, con **ID Nº 400486**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, al oferente **PRESERGEN Prestadora de Servicios Generales, de Cecilio Benítez Narváez**, con **RUC Nº 1056732-1,** siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 377.649.920 (Guaraníes Trescientos setenta y siete millones, Seiscientos cuarenta y nueve mil, novecientos veinte), IVA incluido,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueran ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser la más ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y demás concordantes.

ES NUESTRO INFORME, SALVO MEJOR PARECER.-

Arq. Aníbal Pérez
Comité de Evaluación

Lic. Liliana Lezcano
Comité de Evaluación

Abg. Carlos Parra.
Comité de Evaluación