2(DOS)

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUPAR S.A.

HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS: TRAMO 2. Lote 3: (km 173- km 250)

ESTADISTICA DE LLUVIA AÑO 2024

Dia	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	H	H										
2	B	B										
3	B	B										
4	B	B										
5	B	B										
6	B	B										
7	B	B										
8	B	B										
9	B	25										
10	B	H										
11	39	H										
12	H	B										
13	H	30										
14	B	H										
15	B	H										
16	B	B										
17	B	15										
18	B	H										
19	B	B										
20	43	B										
21	15	B										
22	11	B										
23	H	B										
24	H	65										
25	H	H										
26	B	5										
27	B	H										
28	B	H										
29	B	8										
30	B											
31	13											
Totales	121 mm	148 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Acumulado	121 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm	269 mm

B Bueno — Lluvia — H Humedo — Inundacion

OBSERVACION: Datos tomados del campamento Prog 210+000.

LABORATORIO
Consorcio Tc Pilar - Chaco
Laureano Ruiz
Enc. Laboratorio

Ing. Daniel Sotomayor
Superintendente de Obra
Consorcio Avanza Chaco

Fiscalización
Patricio Gimenez.

1(000)

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUPAR S.A.

HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS: TRAMO 2. Lote 3: (km 173- km 250)

ESTADISTICA DE LLUVIA AÑO 2023

Dia	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	B	H	H	H	62	B	B	B	H	B	B	H
2	8	B	64	B	10	B	B	B	H	B	10	B
3	130	B	H	B	H	B	B	B	H	B	5	B
4	10	B	H	B	28	B	B	B	B	B	H	20
5	H	B	B	B	6	B	B	B	B	20	H	20
6	H	B	B	B	10	B	B	B	B	H	B	H
7	H	B	B	B	H	B	B	B	B	H	B	20
8	B	B	B	B	H	B	B	B	30	B	B	B
9	B	B	54	B	H	B	B	B	H	H	2	B
10	B	B	H	B	B	B	B	B	H	H	H	52
11	B	B	H	B	B	7	B	B	H	B	B	H
12	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	H
13	B	B	B	38	B	B	B	B	B	B	2	B
14	B	55	B	H	B	B	B	B	B	B	22	B
15	B	H	B	H	B	B	B	B	B	B	H	B
16	B	H	36	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	B	B	28	8	B	B	B	B	B	B	B	B
18	B	B	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B
19	B	B	H	B	8	B	B	B	B	B	B	5
20	B	B	B	B	52	B	B	B	B	B	B	H
21	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B
22	15	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B
23	15	10	B	B	H	B	B	B	B	B	B	11
24	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H
25	H	B	B	80	B	B	B	B	B	B	10	B
26	B	106	B	H	B	B	B	B	B	B	H	B
27	B	H	B	H	B	B	10	B	B	15	70	B
28	B	H	B	H	34	B	H	B	B	H	H	B
29	21		B		H	5	B	B	B	B	H	B
30	13		30		H	B	B	B	B	B	B	5
31	H		H				B	35		B		2
Totales	212 mm	171 mm	212 mm	126 mm	210 mm	12 mm	10 mm	35 mm	30 mm	43 mm	133 mm	143 mm
Acumulado	212 mm	383 mm	595 mm	721 mm	931 mm	943 mm	953 mm	988 mm	1018 mm	1061 mm	1194 mm	1337 mm

B Bueno — Lluvia — H Humedo — Inundacion

OBSERVACION: Datos tomados del campamento Prog 210+000. Dejamos constancia, que en los primeros dias del mes de dic- 23, el Rio Monte Lindo registró un aumento gradual del nivel del agua, debido a las lluvias registradas dias anteriores. Dicho acontecimiento impactó negativamente en las tareas de culminación de los cabezales, generando atrasos en el avance.

LABORATORIO

Consorcio Tc Pilar - Chaco
Laureano Ruiz
Enc. Laboratorio

Ing. Daniel Secomayor
Superintendente de Obra
Consorcio Avanza Chaco

Fiscalización

Patricio Gimenez.