CONSORCIO CONTEC
Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Copias de las hojas del Libro de Obras

CONTRATISTA: CONSORCIO CONTEC

Casa Central - Edificio Artigas - 4to. Piso
Avda. Artigas 1921
Teléfono: (021) 288 245

COMITENTE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Contrato S.G. MINISTRO Nº 505/2019, Rehabilitación y Mantenimiento Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta Nacional 1, Tramo: Quindy - Villa Florida - San Juan Bautista

FISCALIZACIÓN
Consorcio Crema Ruta 1

LIBRO DE OBRAS Nº 0000498

PARA: FISCALIZACIÓN
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: ALCANTARILLAS CON TUBERIA
ANEXOS:

Se informa el inicio de los trabajos de adecuación del terreno en las progresivas 13+133 y 13 en regresivo p/ la posterior venida de la tubería p/ el extendido de los caños.
El trabajo consiste en la excavación del terreno hasta cota del proyecto.
Una vez adecuados 4 cruces se dará la venida del equipo correspondiente p/ dichos trabajos.
Los caños ya se encuentran fabricados p/ su colocación.

Inspector de Obra — Contratista
FECHA: 3/10/21

RLAS PERIOTTI
Ingeniero Civil

CONSORCIO CONTEC

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

TECNOEDIL S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONTEC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

Consorcio Crema Ruta 1

Casa Central: Edificio Artigas - 4to. Piso
Avda. Artigas 1921
Teléfono: (021) 281 245

Contrato S.G. MINISTRO N° 505/2019. Rehabilitación y Mantenimiento Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta Nacional 1, Tramo: Quiindy - Villa Florida - San Juan Bautista

LIBRO DE OBRAS

N°0000501

PARA: Fiscalizador
DE: Contratista
ASUNTO: Lecho a nivel de rocas con zona de corte alcantarilla
ANEXOS:

Se informa que al abrir el terreno para el corte la alcantarilla con tubo en zona de ubicación de rocas en fecha se han encontrado muchas rocas que imposibilitan el corte.
Por lo tanto se están realizando sondeos en zonas próximas dentro de la avenida p/ obtener un lugar propicio de corte en progresivas con rocas.
Estos sondeos entorpecen el trabajo.
Se avisa toda la zona de rocas con dicho resultado.
Progresivas (134+175); (133+119); (128+687)

OBS.: El LO se presentó el día 14/02/24

BLAS PEREIRA C
Ingeniero Civil

Fiscalización — FECHA: 14/02/24
MOPC — FECHA:
Contratista — FECHA: 12/02/24

ORIGINAL FISCALIZACIÓN (BLANCO) - DUPLICADO CONTRATISTA (ROSA) - TRIPLICADO MOPC (VERDE) - CUADRUPLICADO [illegible]

Tte. Cañipatia - Tel. (021) 212 737 - S Tel. 5Cx4 - 00401 / 00650 - 02 - 2023