| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | **De Antonio R. Fernández**<br>VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL<br>Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez<br>Teléfono: 641.419 – 0981.955.307<br>Mail: info@compunew.com.py<br>compunewyasociados@hotmail.com<br>www.compunew.com.py<br>LUQUE - PARAGUAY | **RUC: 753733-6**<br>INFORME TÉCNICO<br>**N° 3846** |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | MINISTERIO DE JUSTICIA | FECHA | 9/2/2024 |
| DPTO: | UETIC | TEL: | 0 |
| DIRECCIÓN: | Avda. Rodriguez de Francia E/ EE.UU | | |

**DATOS DEL EQUIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO: | Fotocopiadora IR 1435 | MARCA: | Canon |
| GARANTIA: | | C.PAT.: | C/P N° 12009-01-15-0193 |
| PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: | EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.- | | |

**SERVICIO REALIZADO**

TÉCNICO: Antonio Fernández

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Unidad de Cilindro origina |
| 1 | Mano de Obra |
| 1 | Pelicula de Fusor |
| 1 | Mano de Obra |
| 1 | Rodillo de carga |
| 1 | Mano de Obra |
| 1 | Mantenimiento preventivo y cambio de partes |
| 1 | Mano de Obra |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| | |
| | |
| | |
| | |

**CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO**

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

| | | |
|---|---|---|
| COMPU NEW & ASOCIADOS | | *Lic. Hernán Andrés Vera Filippi*<br>*Director UETIC*<br>*Ministerio de Justicia* |
| FIRMA DEL TÉCNICO | FIRMA DEL CLIENTE | ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI |