	COMANDO EN JEFE **DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** **DIRECCION** Av Gral Santos y Mcal F. S. López - Asunción TEL.: 2498228 ASUNCION - PARAGUAY		**RUC : 80007145-0** **NOTA DE RECEPCION INTERNA** **N°:179/2023**

	Ciudad / Localidad	Asuncion, 11 de diciembre del 2023	
Tipo de Presupuesto	*1*	*Presupuesto de Programa Central*	
Programa:	*001*	*Programa Central*	
Actividad:	*09*	*Competitividad e Innovación del Comando en Jefe*	
Unidad Responsable:	*03*	*Comando en Jefe*	

DEPENDENCIA RECEPTORA	DATOS DEL PROVEEDOR		
	Señores:	COESA	
DEPOSITO	***Dirección:***	Avda. Carretera de López e/ Avda. Cerro Lambaré	Cel: (0981) 255-490
	N° R.U.C.:	2030261-4	

Cant.	Unidad de medida	DESCRIPCION	MARCA
		LOTE N° 3 FF.MM - COMANJEFE: Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire tipo de Ventana de 12.000 BTU MARCA MIDAS Rotulado: 12005-4-31-47 - DGO - Dirección Administrativa	
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 12.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Instalación de AA de 12.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Instalación de AA de 12.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Desmontaje de AA de 12.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 12.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Desmontaje de AA de 12.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 12.000 BTU/h. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 12.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA
1	Unidad	Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	COESA
1	Unidad	Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	COESA

		RECIBIDO POR	RESPONSABLE DE VERIFICAR	OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA N°	FECHA			
179/2023	11/12/2023	.....	OSCAR J. VILLAGRA ALCARAZ	
INFORME TÉCNICO N°	FECHA	.....	Tte N Int - Jefe Dpto Serv Grales	
000008	11/12/2023	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE CONTROL	
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN N°	FECHA	11/12/2023	11/12/2023	
.....				