Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 29 de Enero de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 205

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Tapa de Radiador
1	Termostato

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN TALLER
Automotor

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS ***Fecha:*** 29/01/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *307*

Vehículo: MPATFS85JKT000738 ***Chapa:*** HFU 205 ***Kilometraje:*** 83.027

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Tapa de Radiador
•	Termostato

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENACSA Dpto. Mantenimiento y Seg. Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 GlassOil