INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 8		Marca	HONDA	Nº	7159
Tipo	0600	Modelo	NC750XAK	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	015AABF	Nº Bastidor	JH2RC90A5KK301499	Fecha de Inspección	31/05/2023
Año Fabricación:	2.018	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	122
1.02	PLACAS DE MATRICULA	122
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	122
1.04	LIMPIAPARABRISAS	122
1.05	LAVAPARABRISAS	122
1.06	GUARDABARROS	122
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	XXXXXX
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	122
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	122
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	122
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	122
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	XXXXXX
2.06	PARAGOLPES	XXXXXX
2.07	CAJA DE CARGA	XXXXXX
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	122
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	122
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	122
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	122
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	122
3.06	CAJA DE ITINERARIO	122
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	XXXXXX
3.08	PASARRUEDAS	XXXXXX
3.09	BAÑOS	XXXXXX
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	XXXXXX
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	XXXXXX
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	XXXXXX
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	XXXXXX
3.14	EXTINTORES	XXXXXX
3.15	PARASOL	X
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	X
3.17	ESPEJOS INTERIORES	X
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	X
3.19	LITERA	X
3.20	HERRAMIENTAS	X
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	122
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	122
4.03	LUCES DE GIRO	122
4.04	LUCES DE FRENO	122
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	122
4.06	LUCES DE POSICIÓN	122
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	122
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	122
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	122
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	122
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	XXXXXX
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	XXXXXX
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	122
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	122
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	XXXXXX
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	XXXXXX
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	122
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	122
6.03	BIELAS Y BARRAS	XXXXXX
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	XXXXXX
6.05	SERVO DIRECCIÓN	XXXXXX
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	XXXXXX
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	122
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	122
7.03	ELÁSTICOS	122
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	122
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	122
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	122
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	XXXXXX
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	XXXXXX
7.09	RUEDAS AUXILIAR	XXXXXX
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	122
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	122
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	122
8.04	NIVEL DE RUIDOS	122
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	122
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	122
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	122
9.02	VELOCIMETRO	122
9.03	BOCINA	XXXXXX
9.04	DETECTOR DE RADARES	XXXXXX

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1584	102306	NA	NA	———	NA

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) —
Freno de Servicio	Fi. (KN)		Fd. (KN) 0.61/0.62	Des. (%)	Efic. (%) 50.56
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN)		Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)
Suspensiones (%)		Alineación (m/km)			Peso: (Kg) 248
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Inclinación Izq /Der.	/	Intensidad total (Klx)

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X
NO CONFORME	

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO