Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU MU-X,*** con chapa N° ***HCN 591***, Chassis ***MPAUCS85GJT000058***, correspondiente a la Orden de Trabajo **N° 201 / 2024** de fecha *01/07/2024*, que se detalla a continuación:

• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio bomba central freno	Por desgaste de uso normal
• Fluido de freno	Carga de Fluido
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Correa de alternador	Por desgaste de uso normal
• Focos de 2 filamentos	Focos quemados
• Antena centro techo	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Automotor S.A.
Administración - Servicios
Carlos Díaz