70 - 94

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15213886
Fecha Inicio Vigencia: 03/11/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0007502

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 09-06-2022
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 08/06/2022
Fecha estimada de término del traslado: 09/06/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
cha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BHD193
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD193
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI
	2	31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO
	2	31.4 CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA
	2	31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR
	1	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO
	4	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO
	4	31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma | Aclaración de Firma: Agustín Acosta, Jefe Interino, Departamento de Transporte | RUC / Cédula de Identidad: 344830

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - ***IMPRESIONES 2000 S.R.L.*** - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [6.751 - 7.750] - 11/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 94.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintidos, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 70-
Nota de Remisión: 001-002-0007502
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax BHD 193.-
Asignado a: Dir. Gral. de Formación Profesional del Educador.
Km. De Entrada: 306.268.-
Km. Próximo mantenimiento: 311.268.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
25	**Mantenimiento de motor de Isuzu Dmax 3.0 TDI**	
25.1	Cambio de filtro de aire	1
25.2	Cambio de filtro de aceite	1
25.3	Cambio de filtro de combustible	1
25.4	Cambio de aceite motor	1
31	*Mantenimiento y reparación de frenos Isuzu Dmax 3.0 TDI*	
31.2	Rectificación de disco de freno	2
31.4	cambio de cilindro de rueda	2
31.7	rectificación de tambor	2
31.8	cambio de pastilla de freno	1
31.10	cambio de fibra de freno	4
31.15	Reparación de caliper de mordaza	4

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustin Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Alcides Samudio
Chofer