JACK FACK S.R.L.

INFORME TECNICO
Nº 0002761

CLIENTE:	Hospital de Clínicas	EQUIPO:	Tomografo
CIUDAD:	San Lorenzo	MARCA:	Canon
UBICACIÓN:	San Lorenzo	MODELO:	Aquilion Primesp
SERVICIO:	Tomografia	SERIE:	5CA197 20048.
Motivo de la atención:			

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Hernán Vázquez

FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/VIAJE
	INICIO	TERMINO			SALIDA	LLEGADA	
29-05-24							

SERVICIO REALIZADO

Licitacion pública nacional Nº 05/2024
mantenimiento preventivo - correctivo y
asistencia técnica a demanda para
tomografo de la marca Canon perteneciente
al Hospital de Clínicas - ID Nº 441.025
Contrato Nº 78/2024
Mantenimiento correctivo con provision y
montaje de tubo de Rx para tomografo
marca Canon modelo Aquilion prime SP

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES

SITUACIÓN DEL EQUIPO — OPERATIVO [✓] — NO OPERATIVO [ ]

ING. HERNÁN VÁZQUEZ Servicio Técnico JACK FACK S.R.L. TECNICO RESPONSABLE FIRMA Y SELLO	Hilda Samudio Tecnica Radióloga Reg. Prof. Nº 2046 F.C.M.H.C. SERVICIO FIRMA Y SELLO	MS. César Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M.-U.N.A. ELECTROMEDICINA FIRMA Y SELLO

JACK FACK S.R.L.

INFORME TECNICO
Nº 0002763

CLIENTE:	Hospital de clínicas	EQUIPO:	Tomografo
CIUDAD:	San Lorenzo	MARCA:	Canon
UBICACIÓN:	San Lorenzo	MODELO:	Aquilion Prime Sp
SERVICIO:	Tomografia	SERIE:	5CA1922048

Motivo de la atención: Sustitución de tubo de Rayos X

NOMBRE DEL TECNICO: Ing. Hernán Vázquez.

FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/TRAB.	FECHA	HORARIO		TOTAL DE HORA/VIAJE
	INICIO	TERMINO			SALIDA	LLEGADA	
28-05-24							
29-05-24							

SERVICIO REALIZADO

Desmontaje de carcazas del gantry.
Desmontaje físico del tubo de rayos X con pallas y cable de alta tensión.
Montaje físico del nuevo tubo de Rayos X y conexión del cable nuevo de alta tensión.
Carga de parametros del nuevo tubo.
Procedimiento de alineación Front/rear y Left/Right del tubo
Calibración de ganancias del tubo IF calibration.
Seasoning (acondicionamiento) del nuevo tubo de rayos X.
Calibración de imagenes de prueba mediante fantomas.
Ensamble de las carcazas y limpieza externa

PIEZAS REQUERIDAS	OBSERVACIONES
1 Tubo de Rayos X ALTA 7506	Se realizan pruebas generales de imagenes con pacientes.
1 Cable de alta tensión	

SITUACIÓN DEL EQUIPO	OPERATIVO	✓	NO OPERATIVO	

ING. HERNÁN VÁZQUEZ Servicio Técnico JACK FACK S.R.L. TECNICO RESPONSABLE FIRMA Y SELLO	Nilda Samudio Técnica Radióloga Reg. Prof. Nº 2046 M.S.P.B.H.C. SERVICIO FIRMA Y SELLO	MS. Cesar Negros Dpto. de Electromedicina ELECTROMEDICINA FIRMA Y SELLO

Gómez de Castro 238 c/ Guido Spano
Tels.: (595 21) 600 865 - 612 313
Fax: (595 21) 612 314
Asunción - Paraguay