CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00005090

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio- Div Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquaz97

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-12103002780

Nº DE ROTULO : B001-D2-0117894

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 11 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro pre carbon, filtro ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Zarate
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Repar. Mant. - Int.: 2376

Firma y aclaración del técnico funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq S.A. Contrato N°: 12.4

Juan Berrapa

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004231

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio - Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamag

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300285

Nº DE ROTULO : 13001-02-017866

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 10 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - CSJ

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pancy S.A Contrato N°: 121

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

AQSA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004215

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio - Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaq

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1204-12103 00281

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117895

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 3 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento filtro poscarbon filtro precarbon filtro ultra filtracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - Int. 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq S.A Contrato N°: 122

Juan Benegas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004238

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio - Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aguamaq

MODELO : Agua103

Nº DE SERIE : 1204-12103 00296

Nº DE ROTULO : 1300-02-0117879

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 8 TORRE: SU

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo cambio de filtro sedimento, filtro pos carbon, filtro precarbon, filtro ultrafiltración

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

JULIAN I. ROTELA
Técnico
Dpto. Patrimonio
Firma y aclaración del técnico funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Panaq S.A Contrato N°: 122

Juan Benegas

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PANAQSA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004236

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio Div Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaf

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300292

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117872

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 9 TORRE: S.V.

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultrafiltracion, Deposito de desecho, c/sellos

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

JUAN I. ROTELA
Tecnico
Firma y aclaración del técnico/Patrimonio de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Tamaq. S.A Contrato N°: 127

Juan Benegas
Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004251

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio- Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamaf

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300286

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117889

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 3 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro Ultrafiltracion, Deposito de desecho c/ tegills

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

JUAN I. ROTELA
Técnico
Dpto. Patrimonio

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq S.A. Contrato N° 122

Juan Bangos

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004242

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio - Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamay

MODELO : Aqua 103

Nº DE SERIE : 1204-1210300289

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117882

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 6 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultrafiltracion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

JUAN I. ROTELA
Tecnico
Dpto. Patrimonio
Firma y aclaración del funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamay S.A Contrato N°: 123

Juan Benitez

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAY

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004240

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción. de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio Div. Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamay

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300298

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117880

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : 7 TORRE: Sur

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo: Cambio de filtro sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultra filtracion, grifo agua fria

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

JUAN I. ROTELA
Técnico
Dpto. Patrimonio
Verifico

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del Usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamaq S.A Contrato N°: 127

Juan Barrios

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

PAMAQ S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00004202

Compromiso con la gente

N°:

Acta de recepción de equipos

Asunción, de de 2.0 .-

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Patrimonio- Div Deposito

TIPO : Bebedero

MARCA : Aquamar

MODELO : Aqua103

Nº DE SERIE : 1204-1210300288

Nº DE ROTULO : 13001-02-0117892

NOMBRE DEL USUARIO: .....

INTERNO/TELÉFONO : ..... PISO : PB TORRE: SV1

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

al que se le han realizado los siguientes trabajos: Mantenimiento Correctivo, Cambio de filtro Sedimento, filtro poscarbon, filtro precarbon, filtro ultrafiltrasion

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Luis Paredes
Técnico - Dpto. de Patrimonio
Div. Rep. y Mant. - int.: 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si ☐ -No ☐ -No aplica ☐

Nombre de la empresa: Pamar S.A Contrato N°: 123

Juan Borgas

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo