elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0001849

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 470 orden → 241 Motivo de Visita: Mantenimiento

Nombre del Técnico: Diego Cristaldo - Luis Britez

Estado del Equipo al llegar: Operativo X / Inoperativo

Cliente: Hosp. Central de Policía - Rigoberto Caballero Sala: Tomografía

Equipo: T.A.C. Siemens Modelo: Somatom Scope Serial: 115563

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
11-11-19	10:15	14:15	4,0	-	-	1,0	-	5,0

Servicio Realizado

* Se realizó el mantenimiento preventivo siguiendo el protocolo del fabricante. OK
* Prueba General y calibración por software. OK
* Equipo Operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Ret.	Piezas Inst.	Descripción	Observaciones
					* Contrato Nº 211/2019 * LPN 27/2019
					* Orden Nº 1037/2019

Categoría				
Diagnóstico		Updates / Upgrades		
Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
Mantenimiento Preventivo	X	Capacitación		
Montaje		Acompañamiento		
Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	X		SI	
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: [signature]

Aclaración de Firma: Lic. Gustavo Rodriguez

MIGUEL A. AQUINO L.
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Técnico: [signature] T.S.E. Diego Cristaldo
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Servicio Técnico

R.A.C.: [signature] Camila Vera.

Original (Blanco)- Copias(Rosado)

Tr-apelgraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916

Scanned with CamScanner

elizeche s.a.c.

Advanced Partner Medical Imaging

SIEMENS Healthineers

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

SIEMENS	Mantenimiento Preventivo Somatom Scope			Página 1 de 2
Tiempo Recomen.	Tiempo Máx.	Nº de llamado	Versión del Software	Nº de Serie
5 horas	8 horas			

Cliente: Hosp Central de Policia Rigoberto Caballero

Departamento / Sala	Equipo / Modelo	Nº de Serie
Tomografia	TAC Siemens	115563

Chek list	Ok	No Ok	NA
1. Pre Requisitos	✓		
1.1 Planeamiento del Mantenimeinto Preventivo	✓		
1.2 Verificación del listado de errores	✓		
2. Pruebas de Seguridad	✓		
2.1 Verificación del Circuito de Parada de Emergencia	✓		
2.2 Verificación del indicador de Radiación	✓		
2.3 Verificacion del Dispositivo de Contacto de Puerta			✓
2.4 Test de colición Mesa / Gantry	✓		
2.5 Verificación del Sistema de Corte de Radiación	✓		
2.6 Verificación del Dispositivo de Posicionamiento del Paciente	✓		
2.7 Verificación de los Interruptores de Elevación de la Mesa	✓		
2.8 Verificación de los Interruptores del Limite de Seguridad de la Mesa del Paciente	✓		
2.9 Verificación de los Movimientos de Angulación del Gantry	✓		
2.10 Verificacion de funcionamiento de la señal acustica de Radiación	✓		
3. Mantenimiento Preventivo - Parte 1			
3.1 Verficación del Movimiento de Elevación de la Mesa	✓		
3.2 Lubricación del Eje de Elevación de la Mesa	✓		
3.3 Lubricación de los Rieles de la Mesa	✓		
3.4 Lubricación de la Correa del Accionamiento de la Mesa	✓		
3.5 Verificación del Amortiguador de Compresion de la Mesa	✓		
3.6 Verificación de las Soldáduras de las Partes Metálicas	✓		
4. Mantenimiento Preventivo - Parte 2			
4.1 Verficación / Cambio de la UPS Revisado ✓ Sustituido □	✓		
4.2 Verificación / Cambio del Filtro de Aire del Gantry Revisado ✓ Sustituido □	✓		
4.3 Limpieza de los Slip Ring de Potencia	✓		
4.4 Limpieza de los Slip Ring de Datos	✓		
4.5 Verificación / Cambio de Carbones de Potencia Revisado ✓ Sustituido □	✓		
4.6 Verificación / Cambio de Carbones de Datos Revisado □ Sustituido □	✓		
4.7 Verficación de la Correa de Accionamiento	✓		
4.8 Verificación de Partes Sueltas y Pérdidas de Aceite	✓		
4.9 Limpieza del Sistema de refrigeración del Tubo	✓		
4.10 Verificación y limpeza del ICS / IRS	✓		
4.11 Verificación de Daños Externos del Equipo	✓		
4.12 Limpieza del Teclado y Mouse	✓		
4.13 Limpeza del Monitor	✓		
4.14 Lubricación del eje del colimador móvil	✓		
5. Pruebas Finales			
5.1 Remontaje y limpieza final	✓		

Protocolo de Mantenimiento Preventivo Somatom Scope — Revisión 1.0 14/05/07

T/S.E. Diego Cristaldo
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Servicio Técnico

Lic. Gustavo Rodriguez

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

MIGUEL A. AQUINO L.
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

FLUKE. varian Dentsply Sirona IQ IMAGE Information Systems BIODEX

Scanned with CamScanner

elizeche s.a.c

Advanced Partner Medical Imaging

SIEMENS Healthineers

SIEMENS	Mantenimiento Preventivo Somatom Scope	Página 2 de 2
Resultados	Anotaciones: EQUIPO OPERATIVO	
	Acciones p/ Próx. Preventivo:	
Normal ✓		
	Acciones Urgente:	
Ver anotaciones ✓	Contrato Nº 211/2019 * LPN 27/2019	
	Obs: Orden Nº 1037/2019	
Técnico / Ingeniero - Nombre:	Diego C. - Luis B	
Técnico / Ingeniero - Firma:	T.B.E. Diego Cristaldo	
Fecha: 11/11/19	Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.	
Nombre:	Recibido por Servicio Técnico	
Firma:		
Fecha: 11/11/19		

Protocolo de Mantenimiento Preventivo Somatom Scope

Revisión 1.0 14/05/07

Lic. Gustavo Rodriguez

MIGUEL A. AQUINO L.
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

FLUKE varian Dentsply Sirona IMAGE Information Systems BIODEX

Scanned with CamScanner