# ACTA DE RECEPCIÓN

| CONTRATO N° | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON | |
|---|---|---|
| 15/2023 | ID Nº 424.683 | Modalidad : CD |

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de agosto del año 2024, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Bruselas N° 1880 sede central, conforme al Contrato Nº 15/2023, suscrito entre esta institución y la firma SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero, se procede a recepcionar los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Porton, detallados en los Informes Técnicos sgts: N° 004, 005, 006, de la firma proveedora, elaborados y remitidos por la misma, las cuales se adjuntan a esta.

Los trabajos detallados estuvieron supervisados por el Ing. Elect. Derlis Roa, funcionario del Departamento de Servicios Generales, la Lic. Delia Benegas, jefa del Departamento de Servicios Generales y por el Abg. Pablo Medina, Director de Logística, dependientes todos de la Dirección General de Administración y Finanzas, corroborando los trabajos prestados y la calidad de los materiales proveídos.

Por tanto, siendo las 15:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimiento y reparación de Portón, propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Ing. Elect. Derlis Roa C.**
Funcionario
Departamento de Servicios Generales

**Lic. Delia Benegas**
Jefa
Departamento de Servicios Generales

CONTRALORÍA GENERAL CGR REPÚBLICA DEL PARAGUAY

**Abog. Pablo Medina**
Director
Dirección de Logística