GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013352

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 05/03/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 20/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 05/03/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAH413
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAH413 - MOVIL 72
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	2	42 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - ROTULAS INFERIORES CADA UNO
	2	43 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - ROTULAS SUPERIORES CADA UNO
	1	49 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - PROVISION Y CAMBIO DE BIELETAS LH RH
	2	53 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - JUEGO DE BUJES BARRA ESTABILIZADORA
	1	59 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION SUSPENSION DELANTERA - MANO DE OBRA
	1	70 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - REPARACION DE CREMALLERA
	1	74 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - ALINEACION Y CONTROL DE PISADA
	1	78 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MATERIALES AUXILIARES
	1	79 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION - MANO DE OBRA
	2	111 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO - PROVISION DE CRUZETA CARDAN
	1	114 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO - MANO DE OBRA
	1	130 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 CAJA DE CAMBIO MECANICA - RETEN COLA
	1	131 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 CAJA DE CAMBIO MECANICA - RETEN DE FRENTE
	1	141 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 CAJA DE CAMBIO MECANICA - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Gerencia General de Aduanas

Firma — Aclaración de Firma — RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013353

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 05/03/2026
C.I. o RUC: 80137559-2
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Fecha estimada de término del traslado: 05/03/2026
Fecha de inicio de traslado: 20/02/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Nº de timbrado:
Comprobante de venta Nº
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAH413
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAH413 - MOVIL 72
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	149 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION PLATO PRESION
	1	151 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION DISCO
	1	152 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION COGINETE
	1	153 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION RULEMAN PILOTO
	1	154 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - RECTIFICACION VOLANTE MOTOR
	1	156 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION BOMBIN AUXILIAR
	1	157 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - PROVISION BOMBIN CENTRAL

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Rodolfo A. Silveira G.
Dpto. de Transporte
Dirección General de Aduanas

Firma ..... Aclaración de Firma ..... RUC / Cédula de Identidad .....

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 18164997
Fecha Inicio Vigencia: 14/07/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2026
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0013354

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIC
Fecha de emisión: 05/03/2026
Domicilio: MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
C.I. o RUC: 80137559-2
Fecha de inicio de traslado: 20/02/2026
Fecha estimada de término del traslado: 05/03/2026
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada MARISCAL LÓPEZ Y FULGENCIO YEGROS
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAH413
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAH413 - MOVIL 72
		CONTRATO 61/2024 - ID 440930
	1	159 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - MATERIALES AUXILIARES
	1	160 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE EMBRAGUE - MANO DE OBRA
	1	164 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - CORREA DE ALTERNADOR
	1	171 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - FOCOS DE DOS FILAMENTOS
	1	179 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 ALTERNADOR - MANO DE OBRA
	1	207 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION RULEMAN POLEA
	1	211 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISION DE CORREA
	1	220 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANO DE OBRA
	1	309 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION DE RETEN TRASERO CIGUENAL
	1	314 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION DE SOPORTE DE MOTOR LH
	1	315 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION DE SOPORTE DE MOTOR RH
	1	316 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - PROVISION DE SOPORTE DE CAJA
	1	338 ISUZU DMAX A?O 2012/2013 REPARACION DE MOTOR - MANO DE OBRA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma ..... Aclaración de Firma: Rodolfo A. Silveira G. Dpto. de Transporte Gerencia General de Aduanas ..... RUC / Cédula de Identidad .....

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [12.751 - 13.750] - 07/2025

Original: Destinatario de las mercaderías