!uta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
595 21 510 480/1
ervicios@automotive.com.py
ecepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

0000271

San Lorenzo, 06 de Febrero del 2024

INFORME TECNICO Nº 01/2024

Trabajos realizados

En el marco de Llamado LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023 **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL IPA"** se detallan los trabajos realizados al vehículo HYUNDAI SANTA FE con Chapa BLC581, según Orden Nº 6/2024. Contrato Nº 03/2023

Item	Descripción	Unidad de medida	Cant.
34	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR**		
34.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
34.2	Mano de obra del item 34.1	Unidad	1
34.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
34.4	Mano de obra del item 34.3	Unidad	1
34.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
34.12	Mano de obra del item 34.11	Unidad	1
34.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
34.14	Mano de obra del item 34.13	Unidad	1
34.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
34.18	Mano de obra del item 34.17	Unidad	1
35	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO)**		
35.3	Bomba de agua - reparacion	Unidad	1
35.4	Mano de obra del item 35.3	Unidad	1
35.23	cambio ventilador de motor	Unidad	1
35.24	Mano de obra del item 35.23	Unidad	1
35.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
35.52	Mano de obra del item 35.51	Unidad	1
35.55	martillete de balancin c/u	Unidad	1
35.56	Mano de obra del item 35.55	Unidad	1
35.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
35.58	Mano de obra del item 35.57	Unidad	1
35.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
35.62	Mano de obra del item 35.61	Unidad	1
35.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
35.74	Mano de obra del item 35.73	Unidad	1
36	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD)**		
36.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
36.6	Mano de obra del item 36.5	Unidad	1
38	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION**		
38.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
38.28	Mano de obra del item 38.27	Unidad	1
41	**REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE**		
41.17	Ruleman piloto	Unidad	1
41.18	Mano de obra del item 41.17	Unidad	1
41.21	Regulacion de Embrague	Unidad	1
41.22	Mano de obra del item 41.21	Unidad	1
42	**REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO**		
42.3	Bobina de encendido	Unidad	1
42.4	Mano de obra del item 42.3	Unidad	1
42.5	Bujias incandesentes	Unidad	1
42.6	Mano de obra del item 42.5	Unidad	1
42.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
42.8	Mano de obra del item 42.7	Unidad	1
42.9	Cambio de bocina	Unidad	1
42.10	Mano de obra del item 42.9	Unidad	1
42.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
42.12	Mano de obra del item 42.11	Unidad	1
42.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
42.18	Mano de obra del item 42.17	Unidad	1
42.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1

GROUP AUTOMOTIVE S.A.E.I. DESDE 1960
AUTOPARTES / TALLER / INDUSTRIAL / MAYORISTAS / TECNO EDUCACIÓN

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

000270

42.20	Mano de obra del item 42.19	Unidad	1
42.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
42.22	Mano de obra del item 42.21	Unidad	1
42.37	Selénoide de presion de turbo	Unidad	1
42.38	Mano de obra del item 42.37	Unidad	1
43	**REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO**		
43.17	Cambio de valvula expansora	Unidad	1
43.18	Mano de obra del item 43.17	Unidad	1

Lic. Joaquín Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE