MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

INFORME DE SERVICIO - MEGAPAR

Detalle de Servicio Técnico

Cliente:
Congreso Nacional

TT Nro.
743593783

VC / PA

Fecha:
14/2/2022

Fecha Servicio
10/2/2022

Hora Inicio
09:00

Hora Fin
13:00

IS

Correo electrónico Cliente Receptor IS
sebaromero.ing@gmail.com

Teléfono Celular Cliente Receptor IS
+595 984 434186

SISTEMA - Descripción General Servicio
Mantenimiento sistema detección de incendio

Detalle de Servicio
Se hace la verificación de los paneles 1, 2 y 3.El panel 1 cuenta con 35 fallas, panel con 62 fallas y panel 3 con 8 fallas. Todo el 3er piso se encuentra desconectado. No sé encuentran dispositivos sueltos ni con daños por golpes. Se procederá a una segunda vista en el mes de febrero para continuar con la inspección

Técnico 1
Elias Aquino

Técnico 2
David Rojas

Técnico 3
Alejandro Espinoza

Técnico 4
Eligio Leiva

Técnico 5
Asignar

Técnico 6
Asignar

D. Rojas
Sí

E. Aquino
Sí

E. Leiva
Sí

A. Espinoz a
Sí

Listado de Equipos o Insumos Utilizados

Observaciones adicionales

Estado Final de Servicio / Sistema
El Servicio se concluye. El Sistema presenta fallas o no conformidades por lo que se informa para conocimiento de cliente.

Concluído
No