Acta de Recepción de Trabajo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas
Modelo de Unidad: Volare W-L
Chassis Agrale Nº: 93PB68R36EC052138
Chapa Nº: BSB 707
Kilometraje al ingresar al Taller: 102.022.-
Fecha: 25/Octubre/2022

Los trabajos realizados se detallan a continuación:

- Item Nº 2.3: Cambio de aceite hidráulico por litro
- Item Nº 3.12: Correa única 8 PK
- Item Nº 6.12 Bulbo temperatura
- Item Nº 6.30: Cambio de bulbo luz de freno
- Item Nº 6.21 Cambio faro patente
- Item Nº 6.10: Cambio de carbón
- Item Nº 1.28: Polea compresor
- Item Nº 1.14: Fusible
- Item Nº 2.2: Cambio de aceite de caja por litro

El vehículo fue retirado en perfectas condiciones de funcionamiento de las instalaciones de este Taller, cumpliendo así con lo estipulado en el presupuesto Nº 3.146.-

Chofer Encargado
BERNARDO ARRUA
Chofer
Filial Santa Rosa del Aguaray

Luis Quintana
Taller Spa Marcopolo

Nombre y Apellido del encargado:
C.I.:

Escaneado con CamScanner